

1. Obiekt zabytkowy

1 3 2 0 1 1

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚŚ. MARCINA I MAŁGORZATY

2. Miejscowość

WODZISŁAW

3. Wiek

XVI, XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

11. Ilość budynków

1

6. Powierzchnia w m²

14. Grunty należące do zabytku:

ha

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

12. Ilość kondygnacji

1

a) ściany

KAMIEŃ

b) sklepienia

-II-

c) stropy

-

d) więzania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA + DACHÓWKA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELCE

b) powiat

JĘDRZEJÓW

c) gmina

WODZISŁAW

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SĘDZISZÓW

10

b) autobusowa

W/M

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. W/M

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

228

rok

11.02.1967

miejsce przechowywania

261 z dn. 16.10.1958

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

OLTARZ GŁÓWNY STUKOWY XVIII

OLTARZE BOCZNE KLASYCYST.

KARTUSZ Z HERBEH ZADORA XVII

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

FUNDOWANY ZAPEWNE 1621 PRZEZ SAMUEŁA LANCKORONSKIEGO, KONSE-KROWANY 1644; SPALONY 1746, ODBUDOWANY 1787; 1910 OBLICOWANY OD ZACH. CEGŁĄ.

10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ, UŻYTKOWNIKA

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KOŚCIÓŁ

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

-II-

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.67

STAN: DOBRY



