

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

unitedline

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA ŚW. ANNY

2. Miejscowość

gm. WŁOSZCZOWA

KURZELÓW

3. Wiek
XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

450

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

90

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIEŁCE

b) powiat

WŁOSZCZOWA

c) gmina

KURZELÓW

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

WŁOSZCZOWA

11

b) autobusowa

w/w

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM. - KAT. w/w

8. Wyposażenie architektoniczne

BAROKOWY WYSTRÓJ WNEŁRZA.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUDOWANA 1. POŁ. XVII W.
REMONTOWANA M.IN. 1958-61

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.67

STAN DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

788

rok

16.09.1972

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



ORIENTOWANA.
DREWNIANA, KONSTRUK
CJI ZREBCOWEJ,
NOWODSZALOWANA.
NAWA NA RZUCIE
KWADRATU, PREZ-
BITERIUM WĘZSZE
ZAMKNIĘTE PRÓJ-
BOCZNIE. WEWNĄTR
STROP. BELKA TĘ-
CZOWA Z DEKORA-
CJA 1620.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



SYTUACJA,
ZDJĘCIA:
PLAN-886

36. Wypełnił dnia VII. 1959
PODPIS NIECZYTELNY

37. Sprawdził dnia VIII. 1967
Poprawił
Przeisał 886Tubien