

1. Obiekt

RUINY BASZTY północno-wschodniej  
MIEJSKICH MURÓW OBRONNYCH

13014

2. Czas powstania

XIV - XV wiek

3. Miejscowość

DOBRE MIASTO

1212

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

Wiesława Chruszczyńska



4. Adres Dobrze Miasto  
Baszta północno-wschodnia

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo Olsztyn

gmina Dobrze Miasto

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Guttstadt

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo Olsztyn

powiat Dobrze Miasto

8. Właściciel i jego adres



Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Skarb Państwa

10. Rejestr zabytków

Nr A-451 data 30.10.1957



autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dobre Miasto założone w 1329 roku, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego osiedla staropruskiego. Położone na podmokłym terenie w zakolu Łyny.

Dobre Miasto posiadało bardzo dobre naturalne warunki obronne. W kilka lat po lokacji otoczono je silnymi murami obronnymi zachowanymi w dość dużych partiach przy zabudowaniach kolegiackich oraz w północno-wschodniej części miasta. Zgodnie z zasadami średniowiecznej sztuki obronnej posiadały one liczne wieże i ~~baszty~~ baszty.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zachowane ruiny baszty północno-wschodniej na rzucie koła - wzniesionej z pełnej cegły palonej o układzie polskim na zaprawie wapienno-piaskowej.

Fundamenty baszty wzniesione z kamienia polnego na zaprawie wapienno-piaskowej.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
10 m średnicy	10 m średnicy	obronne	zabytkowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Ogólny stan zachowania bardzo zły. Baszta w ruinie. Zachowane mury do wysokości fundamentów zwietrzałe oraz porośnięte trawą.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
15.X.1979 r. Wskazane pilne zabezpieczenie muru przed zupełnym zwietrzeniem,			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Boetticher - D. Bau und Kunstdenkmaller D. Prow.  
Ostpreussen II. IV. VIII Königsberg  
1894 i 1898
- L. Czubiel - Zabytkowe Ośrodki Warmii i Mazur  
Olsztyn 1969 s 116
- Z. Nawrocki - Dobre Miasto - Studium Historyczno-  
Urbanistyczne Miasta  
Toruń 1965 s 36

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr W. Chruszczyńska  
15.X.1979 r. Olsztyn

26. Sprawdził