

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Ruiny BASZTY PN.-WSCH. MIEJSKICH MURÓW OBRONNYCH

3. Wiek

XIV - XV

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OBRONNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- u -

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

OBWAROWANIA MIEJSKIE 2. POŁ. W. XIV
i pocz. w. XV.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964

WYMAGA ODBUDOWY

10. Udostępnienie

STAŁE

2. Miejscowość

DOBRE MIASTO

KMSGD

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYŃSKIE

b) powiat

LIDZBARK WARMIŃSKI

c) gmina

W/M

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

W/M

b) autobusowa

W/M

22. Właściciel i jego adres

PREZYDIUM M.R.N. W/M

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII. 1964
Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI
mgr. Ryszard Brykowski

37. Sprawdził dnia