

1. Obiekt

KAMIEŃCZKA

2. Czas powstania

p XX w.

3. Miejscowość

BRANIEWO

4. Adres

Braniewo ul. Gdańska nr 1

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Elbląg
gmina / pow. Braniewo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

BRUSENBERGUE, BRAUNSBURG

7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975

województwo Olsztyn
gmina Braniewo

8. Właściciel i jego adres


ADM w Braniewie

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć Z. Dąbkowski WKZ Elbląg 20 IX.8
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kamieniczka murowana z cegły
z początku XX wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

KAMIENICZKA usytuowana kalenicowo do ulicy, wolnostojąca. Murowana z cegły, otynkowana. Nad piwnicą strop ceramiczny na belkach stalowych. Nad wyższymi kondygnacjami stropy drewniane. Drewniana więźba dachowa konstrukcji jętkowo-płatwiowej na stolcach. Budynek założony na planie prostokąta, dwutraktowy. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony z częściowo mieszkalnym poddaszem. Elewacja frontowa czteroosiowa. W przyziemiu w prawej, skrajnej osi umieszczony jest prostokątny otwór drzwiowy. Stolarka płycinowa. Otwory okienne i drzwiowy w listwowych opaskach. Podziału horyzontalnego elewacji dokonuje tynkowany fryz listwowy. Otwory okienne drugiej kondygnacji wsparte są na ciągłym, profilowanym podokienniku. Opaski okalające otwory w formie listew. Naczółki na osi środkowej łukowo wzniesione ograniczają pole zdobione ślimacznicami. Elewację zamyka profilowany gzyms wieńczący. Elewacja boczna jednoosiowa zamknięta trójkątnym szczytem.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
573 m ³	88,2 m ²	mieszkalne	mieszkalne

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania dobry 20.IX.1981
Widoczne zacieki na elewacjach

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Konieczne jest odnowienie elewacji

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił
mgr G. MAKOWSKA
PKZ OLSZTYN
20. IX.81r.

26. Sprawdził

27. Załączniki