

Nr

41

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WARMIŃSKO-  
MAZURSKIE

1. Obiekt zabytkowy

SPILHLEZ  
ROZE BRANY  
WAPIENNA ? (MAPRZEDWKO NR 15)

2. Miejscowość

ELBLĄG 2019  
MIASTO

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 320 b) użytkowa: 320

20. Przynależność administracyjna

a) województwo GDAŃSK

b) powiat

c) gmina

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania  
dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

M.R.N.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

ELBLĄSKA SP. BUDOWLANA  
WYBRZEŻNA 13

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

NIE ZNISZCZONY

— — —

ZANIEDBANY

BARDZO ZANIEDBANY

20

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZA ZWODZĄ WZYSTKOW.



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
16.10.59

37. Sprawdził dnia  
mgr Tadeusz Domagala  
Sierpn 1965