

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

ROZEBRANY
Międzyk ul. Barbary 6/7. NIE ISTNIEJE *IV*
bud. gospodarczej.

2. Miejscowość

MIASTO
OLSZTYN 6314

3. Wiek

XVII

4. Styl

*secesyjowy*5. Kubatura m³*45 m³*6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: *24,5* b) użytkowa: *22,5 m²*

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo *olęchowski*

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

*OLSZTYN GŁ.**2,5 km*

b) autobusowa

*olsztyn**1 km*

22. Właściciel i jego adres

Langwald Maria (NRF) MZBM
ul. in. Barbary 6.

8. Wyposażenie architektoniczne

brak detalu.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bud. gosp.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

bud. gosp.

17. Użytkowanie obecne

*1945**bud - gosp.*

18. Nadaje się do użycia na

*pro zaberp.**bud - gosp.*

23. Użytkownik i jego adres

z rodziny ul. Barbary 6/7.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VI.1957

XI.1959 r.

*XI.1964**nieodnaleziony**30%**zniszczony dach i ściany**nieodnaleziony**40%**nie istnieje - rozebrany ~ 1963*25. Rejestr zabytku Nr *0/225*

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

otwarty

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

XI. 1959 r.

37. Sprawdził dnia

Mgr inż. arch. DONAT FUTROWSKI
mgr Bohdan Rybarszewski