


1. Obiekt zabytkowy KOŚC. BOŻEGO CIAKA VL. ROBOTNICZA (RUINA)				2. Miejscowość MIASTO ELBLĄG					
3. Wiek pocz. XV		4. Styl GOTYK		5. Kubatura m³ W STANIE WIEŻOWY 3000		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 260 b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna a) województwo b) powiat c) gmina	
7. Materiał budowlany		Przed zniszczeniem		Po odbudowie		11. Ilość budynków		14. Grunty należące do zabytku: ha	
a) ściany		cegła				12. Ilość kondygnacji		a) ogrody stylowe	
b) sklepienia		~ II ~				13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne	
c) stropy		brak				a) izb mieszkalnych		c) lasy	
d) więzania dachu		drewno				b) innych pomieszczeń		d) wody	
e) krycie dachu		cienka				c) piwnic		e) inne cementarz 1,0	
8. Wyposażenie architektoniczne W PN. ŚCIANIE NAWY GŁ. OD STR. WEWN. GOTYKI IUK. PROFIL. W CZĘŚCI WIEŻOWEJ SKŁ. KRZYŻOWE Z PROFIL. ŻEBRAAMI				15. Przeznaczenie pierwotne budynku SĄKRALNE				23. Użytkownik i jego adres	
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych				24. Inwestor i jego adres	
				17. Użytkowanie obecne RUINA					
				18. Nadaje się do użycia na TRWAŁA RUINA					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy 1405 1896 - ROZBUDOWA CZĘŚCI WSCHODNIEJ (wg. ulotki)				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy				25. Rejestr zabytku Nr 33/N 13.07.1954 rok miejsce przechowywania	
				Data		O P I S		Zniszczenia %	
				VIII.1939 r.		NIE ZNISZCZONY			
				XI.1939 r.		~ II ~			
				XII.1945 r.		SPALONY			
				X.1959		ZABEZPIECZYĆ JAKO TRWAŁA RUINĘ			
				VIII.65		~ II ~ ~ II ~ ~ II ~			
10. Udostępnienie dostępny								26. Nazwa księgi hipotecznej	
								27. Nr hipoteczny	
								28. Akta	
								29. Fotografie	
								30. Inwentaryzacja pomiarowa	

Z	Y	X	W	V	<u>U</u>	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N _r
---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne W 1959 ROZEBRANO
CZĘŚĆ PREZBYTERIUM DOBUDOWANEGO
W 1896

36. Wypełnił dnia 19.10.59

37. Sprawdził dnia

mgr Tadeusz Domagała Sierp 1965

