

1. Obiekt

**ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY**

2. Czas powstania

XIV w. (?); k. XVIIIw.,  
2 poł. - k. XIXw.  
pocz. XXw.

3. Miejscowość

**GALINY**

4. Adres

Galiny, 11-226 Kandyty  
działka nr -  
nr hipoteczny - KW

5. Przynależność administracyjna

województwo warmińsko-mazurskie  
gmina Górowo Iławeckie  
powiat bartoszycki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Gallingen

7. Przynależność administracyjna przed  
1 VI 1975

województwo olsztyńskie  
powiat bartoszycki  
do 1.01.1999 woj. olsztyńskie

8. Właściciel i jego adres


Agencja Własności Rolnej S.P., Od-  
dział Terenowy w Olsztynie  
Gospodarstwo w Tolku

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr **A-2108** data **2.01.2004**





**Galiny** (niem. *Gallingen*) – dobra rycerskie znajdujące się na obszarze dawnego osadnictwa pruskiego.

W dostępnym materiale źródłowym brak jest danych odnośnie dziejów samego majątku dla okresu do końca XVIIIw.; pojawia się na mapie Schroettera z pocz. XIXw. w postaci schematycznie zaznaczonego prostokąta przy skrzyżowaniu drogi z Robit (*Robittenn*) do Ors (*Onschen*) i dalej przez Dęby (*Eichen*) do Górowa Iławeckiego z drogą Kiwajny (*Quehnen*) – *Rossiten*; mapa ta nie wnosi żadnych danych dotyczących pierwotnego układu przestrzennego i zawartości architektonicznej majątku – należy przypuszczać, iż w okresie tym mógł istnieć już dwór wraz z parkiem oraz bliżej nieokreślona zabudowa gospodarcza; wiadomo jedynie, iż majątek obejmował 419 ha a właścicielami (w XIX w.) byli Bielankowscy.

Dostępne dane do analizy rozwoju przestrzennego i zawartości zespołu można uzyskać w oparciu o mapę topograficzną z pocz. XXw. Majątek tworzył nieregularny czworobok po płn.-zach. stronie drogi dojazdowej, z budynkiem dworu w narożniku płn.; od wsch. strony dworu był podjazd i dalej niewielki staw z bliżej nieokreślonym budynkami na płn. i płd. od niego; po płd. stronie dworu długi budynek gospodarczy (?) – dalsze trzy budynki po płd., płd.-zach. i płn.-zach. stronie dziedziny; na płn. od zwartej zabudowy, przy płn. granicy zespołu pojedynczy budynek gospodarczy.

Wg danych z książki adresowej Prus Wschodnich z 1909r., dobra rycerskie w *Galinach Iławeckich* obejmowały wspomniane wcześniej 419 ha powierzchni, w tym: terenów uprawnych 184 ha, łąk i pastwisk 59 ha, lasów 169 ha, nieużytków 5 ha i wód 2 ha;

cd. na wkładce nr 1

### SYTUACJA –

zespół dworsko – folwarczny w Galinach (niem. *Gallingen*) jest położony na obszarze historycznej Natan-gii, w mezoregionie Wzniesienia Górowskie, ok. 20 km na płn.-zach. od Górowa Iławeckiego, w odległości ok. 2 km na płn.-wsch. od Kiwajn i ok. 1,8 km. na płd.-wsch. od pozostałości dawnego majątku w Robitach; zabudowania zlokalizowane pomiędzy drogą z Kiwajn a ciekim *Stradyk*; teren zróżnicowany, pagórkowaty, dawny zespół dworsko-folwarczny usytuowany na niewielkim wyniesieniu; zespół otoczony polami uprawnymi i nieużytkami; od zachodu w/w ciek *Stradyk*, od płd.-zach. obniżenie będące zapewne pozostałością zmeliorowanego już w okresie historycznym (przed 1945r.) niewielkiego jeziora; podobne obniżenie znajduje się na wsch. od zespołu, w odległości ok. 200 m; dalej od wsch. kompleks leśny;

### UKŁAD PRZESTRZENNY –

obecny układ przestrzenny zespołu zachował swój pierwotny charakter, tj. w miarę jednorodny charakter części dworsko-folwarcznej (oznaczone na planie sytuacyjnym **(A)**) z parkiem po jej zachodniej stronie, bez wyodrębnionej kolonii robotników folwarcznych. Dawny układ przestrzenny zespołu dworsko-folwarcznej to w zasadzie jeden element przestrzenny – nieregularny czworobok po zachodniej stronie drogi dojazdowej, składający się z budynku dworu **(1)** w narożniku płn.-wsch., dwóch równoległych do siebie budynków na płd. od budynku dworu oraz dwóch długich budynków po zach. stronie dziedziny; na wsch. od dworu, po płn. i płd. stronie stawu, znajdowały się dwa bliżej nieokreślone budynki; kolejny budynek (długi) znajdował się na płn. od czworoboku zabudowy, ok. 100 m od niego; na zach. od zabudowy dworsko-folwarcznej znajdował się park. Z zabudowy czworoboku zachował się budynek dworu **(1)**, położony bezpośrednio na płd. od niego budynek mieszkalny **(2)**, budynek gospodarczy zamykający od płd. dziedziniec **(3)**, dwojak po zach. stronie dziedziny **(4)** oraz budynek gospodarczy na płn. od zwartej zabudowy **(5)**; nowym elementem jest budynek mieszkalny wielorodzinny **(6)** wzniesiony w narożniku płn.-zach. dziedziny oraz szopy w jego sąsiedztwie i na płn. od budynku dworu. Na płn.-zach. od majątku, po zach. stronie cieku, przy drodze polnej do Robit znajduje się pojedyncze zabudowanie (dom mieszkalny i budynek gospodarczy).

Z historycznej zieleni czytelny jest przede wszystkim park położony w zach. części zespołu, po obu stronach cieku *Stradyk* oraz kępy i pojedyncze drzewa w rejonie dworu i stawu.

**UKŁAD DROŻNY** – zachował się w nieznacznie jedynie zmienionym układzie.

Drogi zewnętrzne: główną traktem zewnętrznym jest asfaltowa droga prowadząca od Kiwajn, przechodząca na wysokości majątku w polną, biegnąca dalej w kierunku płn.-wsch. do granicy (dawniej do majątku *Rossiten*); przy płn.-wsch. granicy zespołu od głównego ciągu komunikacyjnego odchodzi droga gruntowa biegnąca w kierunku płn.-zach. do dawnego majątku w Robitach – pierwotnie od drogi tej, za ciekim *Stradyk*, odchodziła droga biegnąca w kierunku płd.-zach. – płd. (wzdłuż cieku), obecnie nieczytelna w terenie; na wysokości wjazdu na teren zespołu od głównej drogi dojazdowej odchodzi w kierunku wsch. gruntowa droga prowadząca pierwotnie do leśniczówki;

cd. na wkładce nr 1



14. Kubatura  -	15. Powierzchnia użytkowa  ok. 8,5 ha	16. Przeznaczenie pierwotne  rezydencja i majątek ziemski	17. Użytkowanie obecne  mieszkalne, gospodarstwo rolne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  po 1945r. - rozbiórka budynku w płn.-zach. narożniku czworoboku zabudowy oraz budynków na płn. od stawu; wzniesienie nowego budynku wielorodzinnego oraz szeregu szop;  Brak dokumentacji konserwatorskiej na powyższe prace.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania zespołu należy określić dwójako: 1. część dworsko-folwarczna: - część folwarczna została częściowo ograniczona w wyniku rozbiórki części obiektów (brak budynku w narożniku płn.-zach. – w jego miejscu nowy budynek wielorodzinny – oraz budynku na płn. od dworu; - dwór zachowany w stanie złym – patrz karta ewidencyjna dworu, 2. park – w części przetrzebiony, zachowany jedynie nieliczny, mocno przereźdźzony starodrzew; liczne samosiewy;  20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Remont kapitalny dworu oraz pozostałych historycznych budynków zespołu; uporządkowanie parku, wykonanie cięć pielęgnacyjnych.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania) –

24. Uwagi różne –

25. Opracował

tekst

**Mirosław Jonakowski, listopad 2001 r.**  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

**Mirosław Jonakowski, listopad 2001 r.**  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf.

**Mirosław Jonakowski, listopad 2001 r.**  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów: **Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolnego  
w Szreniawie**

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia:

1. Ostpreussenisches Güter – Adressbuch, Band III, Stettin 1909
2. Güter – Adreßbuch für die Provinz Ostpreußen, Leipzig 1913
3. Landwirtschaftliches Güter – Adressbuch für die Provinz Ostpreussen, Leipzig 1922, s. 242
4. R. Hryciuk, M. Pietraszko, Bartoszyce, z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969r.
5. Mapa Schroettera – Engelhardta z 1806r.
6. Mapa topograficzna z 1936 roku (wg pomiarów z 1913); w skali 1:25 000,

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury) –

-----

26. Załączniki

Wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa.

Załącznik nr 1 -



1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GALINY, gm. Górowo Iław.	ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	c.d. historii, c.d. opisu, mapa, zdjęcia

**c.d. rubryki nr 12 – historia**

.... jako inwentarz wymienia się: 27 koni, 120 sztuk bydła i 60 sztuk trzody chlewnej; właścicielem był *Hans Sperling*. Wg danych pochodzących z 1913 r. w międzyczasie majątku zaszły niewielkie zmiany: zmniejszyła się jedynie powierzchnia ogólna do 322 ha wynikająca ze zmniejszenia się powierzchni lasów do 72 ha; dokładnie taka sama jest także struktura hodowli; właścicielem jest *Max Johnen*; jak wskazują dane z roku 1922 majątek zmienił nieznacznie strukturę hodowli – wymieniane są: 30 koni, 112 sztuk bydła, 15 owiec i 62 sztuki trzody chlewnej.

Taki układ zabudowy zachował się do roku 1945; w późniejszym okresie zaszły niewielkie zmiany – w miejscu długiego budynku w narożniku płn.-zach. dziedzińca wzniesiono budynek mieszkalny wielorodzinny oraz rozebrano budynki po płn. i płd. stronie stawu. Majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego i stanowił oddzielne Gospodarstwo Rolne; budynek dworu wykorzystywany był jako mieszkania dla miejscowych pracowników oraz świetlica, później niewielki sklepik. Po likwidacji PGR-ów zespół przeszedł w zarząd Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (1990r.), a następnie część gospodarcza zespołu została przekazana w dzierżawę; główna część zespołu znajdują się w zarządzie Gospodarstwa SP w Tolku.

**c.d. rubryki nr 13 – opis.****UKŁAD DROŻNY c.d.**

Drogi wewnętrzne – główną drogą wewnętrzną jest wyasfaltowana droga odchodząca do głównej drogi zewnętrznej, prowadząca na dziedzińiec wyłożony betonowymi płytami, i biegnąca dalej jako gruntowa do dworu (podjazd – pierwotnie po stronie płd.-wsch., obecnie po płn.-zach. stronie dworu) i do północnej drogi zewnętrznej; inny odcinek drogi wewnętrznej prowadzi od dziedzińca w kierunku płn.-zach. do nowego budynku mieszkalnego;

**UKŁAD ZIELENI:**

Historyczny układ zieleni komponowanej tworzy przede wszystkim niewielki park o zróżnicowanych nasadzeniach (głównie lipy, dębu i buku oraz iglaste) założony zapewne jeszcze w XVIII lub w początku wieku XIX, zakomponowany w zach. części zespołu, na zachód od budynku dworu i części folwarcznej, po obu stronach ciek *Stradyk*; niewielkie kępy drzew po płn. i wsch. stronie dworu oraz na płd. od budynku (2); wzdłuż głównej drogi zewnętrznej, na odcinku od zespołu w kierunku płn., zakrzaczenia po obu jej stronach; na obszarze całego założenia liczne zakrzewienia i samosiewy.

**UKŁAD WODNY:**

Zarówno historyczny jak i obecny układ wodny zespołu tworzy przede wszystkim staw zlokalizowany w części południowo-wschodniej zespołu, na południe od dworu i na wsch. od dziedzińca, pomiędzy trzema drogami; drugi, zbliżony wielkością staw znajduje się po płd. stronie drogi dojazdowej do zespołu. Równie istotnym elementem układu wodnego jest ciek o nazwie *Stradyk*, wokół którego zakomponowany jest park dworski; obniżenie po płd.-zach. stronie zespołu stanowi zapewne pozostałość zmeliorowanego już w okresie historycznym (przed 1945r.) niewielkiego jeziora.

**HISTORYCZNA ZABUDOWA:**

Z zabudowy dawnej części dworsko-folwarcznej w niezmienionym układzie zachowała się znaczna jej część: budynek dworu i dwa budynki mieszkalne, a z części gospodarczej jeden budynek po płd. i jeden po płn. stronie zespołu;


Wkładkę założył: Mirosław Jonakowski, październik 2001 r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Rolnictwa w Szreniawie





1-4.



11.

19.





1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GALINY, gm. Górowo Iław.	ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	cd. opisu, mapa archiwalna, spis fotografii, zdjęcia

**c.d. rubryki nr 13 – opis.**

- najstarszym zachowanym w zespole budynkiem jest dwór **(1)** - wzniesiony zapewne w końcu XVIIIw., przebudowywany w końcu XIX lub na początku wieku XX (opis – patrz „Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa – Dwór w Galinach”);
- budynek mieszkalny nr 2 **(2)** - wzniesiony w pocz. XXw.; murowany z cegły, otynkowany; wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym krytym holenderką; ściany wzdłużne wieńczy schodkowy gzyms podokapowy; w szczytach umieszczone osiowo, półkoliście zamknięte okna;
- budynek gospodarczy **(3)** – wzniesiony najprawdopodobniej w 2 poł. XIX wieku; murowany z cegły, wtórnie otynkowany; wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta; jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z pokryciem ceramicznym (holenderka); okienka w formie leżących prostokątów z odcinkowymi fryzami podokiennymi; wieże dwuskrzydłowe, na zawiasach pasowych; szczyty odeskowane pionowo;
- budynek mieszkalny (dwojak) nr 7 **(4)** - wzniesiony w 4 ćwierci XIXw.; murowany z cegły, otynkowany; parterowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym krytym eternitem;

**GRANICE:**

obecne granice zespołu pokrywają się z granicami historycznymi; można określić je następująco: od północy, wschodu i pld.-wsch. drogi zewnętrzne zespołu, od pld.-zach. zmeliorowane obniżenie, od zachodu umowna granica biegnąca bezpośrednio poza linią parku;

**ROLA ZESPOŁU W KRAJOBRAZIE:**

Pomimo częściowych przekształceń i znacznego stopnia zniszczenia układu przestrzennego i samego zespołu zachował on nadal znaczne wartości historyczne oraz walory jako trwała dominanta w krajobrazie.

**Spis ilustracji:**

*I. Plan sytuacyjny zespołu*

*II. Mapa topograficzna współczesna, w skali 1:25 000*

*III. Mapa Schroettera – Engelhardta z 1806r. (fragment)*

*IV. Mapa topograficzna Prus Wschodnich z ok. 1913r. (wydanie 1936r.) , w skali 1:25 000 (fragment powiększony)*

1-4. Widok na zespół od południa (panorama)

5-7. Widok na zespół od północnego-wschodu

8-9. Widok zachodu na park

10-12. Widok na zespół od północy

13-15. Widok na zespół od południowo-zachodu

16-18. Widok na park - wnetrze

19. Narożnik północno-zachodni parku

20. Część południowo-zachodnia parku

21. Budynek mieszkalny nr 2 **(2)**

22. Budynek mieszkalny nr 7 **(4)**

23. Budynek gospodarczy **(3)** w pld. części dziedzińca



5-7.



20.



III.






1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GALINY, gm. Górowo Iław.	ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	mapa archiwalna, zdjęcia

21.

IV.



22.



Wkładkę założył: Mirosław Jonakowski, październik 2001 r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Rolnictwa w Szreniawie



8-9.



10-12.





1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GALINY, gm. Górowo Iław.	ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY	zdjęcia

13-15.



23.

24.





16-18.

