

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ Fil. p.w. św. (Wojciecha) obecnie św. Józefa Ukaziciela

2. Miejscowość

NARZYM

(NARZYM)

KOWO-OSADA

gm. DZIAŁDOWO

3. Wiek

XIV/XV, k. XVII

4. Styl

gotycki

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok. 2760

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 425 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

działdowski

c) gmina

Działdowo

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Narzym

w miasteczku

b) autobusowa

Działdowo

4 km

22. Właściciel i jego adres

Parafia nym-kat Kowo.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia nym-kat Kowo.

24. Inwestor i jego adres:

183/78! w

25. Rejestr zabytku nr

N/12.

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie p.l.s.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

/

c) stropy

drewno

drewno

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

7

c) piwnic

/

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz i ambona barokowe  
Kropielnica granitowa -  
W zachodniej ścianie kościoła  
portal ostrołobowy o podwój-  
nym uskoku.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne ewang.

17. Użytkowanie obecne

sakralne.

18. Nadaje się do użycia na:

- 11 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1593 gontowa przebudowa kościoła  
Dolne partie muru ok. 1800. Po pożarze  
1810 odbudowany w końcu XV w.  
Przebudowa portalu XVI w. Od wschodu  
1811 odbudowany budynek i sala  
katechetyczna.

10. Udostępnienie

Stale

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1959 r.		20%	



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół orientowany. Prostokątny, salowy z nową przybudówką od wschodu i półokrągłą wieżą od zachodu. Wejście wschodnie, dwa ramionowane okna ostrołukowe. Prezbiterium z wieżą do nowej zamknięte łukiem ostrym z uskokiem. Z rektą oskarpowaną. Otwory okienne prostokątne przemurzone. Słup wschodni schodkowy ze sterocynami i blendami ramionowymi łukiem splanowanym. Wieża o trzech kondygnacjach z których najwyższa częściowo przemurzona w czasach nowszych odebiana dwoma kondygnacjami blend. Nad nową dachy schodkowy podługiczny. Na wieży dach namiotowy.

Bibliografia:

- Boethius: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, T. III  
 Schmidt: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Ordenszeit in Ostpreußen, T. II  
 Harnoch: Chronik und Statistik der evangelischen Kirche in Ost- und Westpreußen.  
 Ullrich: Die Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł


33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne 11.6.50



## 36. Wypełnił dnia 30.X.1954

M. Winiarski

## 37. Sprawdził dnia 1X.1964

M. ARSZYNSKI