

Nr inwent.: 15935	KARTA WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW		4. Miejscowość: BUDWITY Gmina: Małdyty Powiat: ostródzki Województwo: warmińsko-mazurskie 5012		
1. Obiekt: dom mieszkalny	2. Datowanie: XIX/XX w.	3. Pomiar (dł/szer/wys): 18m/10m/9m	5. Adres: Budwity 7		
10. Sytuacja: skala 1:10 000 	11. Fotografia:  widok ogólny elewacji		6. Obręb: 3 Nr ewid. gr.: 498/14 7. Sposób użytkowania / funkcja obecna: budynek mieszkalny 8. Własność: prywatna 9. Informacje o ochronie: REJESTR ZABYTEKÓW: PLAN ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO: INNE: gminna ewidencja zabytków		
			12. Historia: Budwity (<i>Bauditten</i>) - 1354 r. – pierwsza wzmianka o wsi; ok. 1530 r. właścicielem wsi była rodzina von Diebes; rody kolejnych właścicieli (do poł. XIX w.): von Rappen, von Kleist, von Auerswald, von Feolkersamb, von Frantzius; W 1855 r. Budwity wraz z Budydami, Gizajnami, Gumniskami Małymi i Wielkimi nabyła rodzina von Eben, władając nimi do 1945 r.; W 1857r. powstaje część rezydencjalna z pałacem i parkiem krajobrazowym a XIX/XX w. powstał zespół folwarczny i rampy przeładunkowe przy linii kolejowej Malbork–Olsztyn i Kanale Elbląskim.		13. Informacje o karcie: autor: Anna Majewska data: sierpień 2010r.

14. Fotografia:

15. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, ze ścianką kolankową, murowany z czerwonej cegły, wtórnie otynkowany. Dach 2-połaciowy, z okapami, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Elewacje dekorowane kordonowo fryzem kroksztynowym od belek stropowych. Otwory okienne i drzwiowe wtórnie przemurwane, okna i drzwi wtórne. W ścianie kolankowej otwory doświetlające poddasze.

16. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu.

17. Uwagi:

Obiekt należy objąć ochroną prawną.