

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

5031

1. Obiekt

CZWORAK

681/1

2. Czas powstania

1912

3. Miejscowość

DOBROCIN

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

14-335 Dobrocin 29 A

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Małdyty

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Grossbestendorf
Świątógóry

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo olsztyńskie

powiat Morąg

8. Właściciel i jego adres



Państwowe Technikum Rolnicze
w Dobrocinie

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć Jerzy Domino
data wykonania IX 1982
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek wybudowany na mieszkania dla lokaja, ogrodnika, oraz siedzibę straży pałacowej, po wojnie dom nauczycielski; mansardowy dach nadaje budynkowi barokowy charakter.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)
Dom ustawiony kalenicowo po pld. stronie szosy Małdyty-Morąg, oddalony ok. 250 m na pld.-zach. od pałacu;
ceglany na kamiennej podmurówce, potynkowany, podpiwniczony;
w piwnicy posadzka betonowa i ceglana, w sieniach betonowa, w mieszkaniach podłogi białe;
w piwnicy strop Kleina z wysklepkami o łuku odcinkowym, w komorach piwnicy układ szyn prostopadły do szyn korytarza, w sieni i izbach strop drewniany z podsufitką;
okna skrzynkowe, z okiennicami, na parterze dwudzielne, 6 połowe, trójdzielne, 9 połowe; w elewacji pld. krosnowe, 3 połowe, w dachu krosnowe, w kształcie wycinka koła, z promienistym szczeblinkowaniem; drzwi płycinowo-ramowe, z zamkami skrzynkowymi, w piwnicy deskowe; schody do piwnicy ceglane, jednobiegowe; na poddasze drewniane, dwubiegowe, skręcające, z drewnianą poręczą;
wieźba dachowa drewniana stolcowo-jętkowa, dach kryty holenderką; budynek wzniesiony na planie prostokątny, trójtaktowy, z wydzielonymi traktami trzema grupami pomieszczeń mieszkalnych; parterowy, nakryty wysokim mansardowym dachem z facjatami;
Elewacja pld.-wsch. o nieosiowym rozstawieniu otworów okiennych i wejścia, otwory obramione pasem jaśniejszego tynku, w mansardzie trzy osiowo rozstawione facjaty przykryte dwuspadowymi daszkami współczesne, powyżej dwie lukarny; elewacja pld.-zach. z oknem na osi na parterze i drzwiami z prawej strony, na piętrze dwa okna, powyżej w na czółku dachu lukarna; brzeg szczytu obraminy pasem profilowanego tynku.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, piece.

14. Kubatura 1600 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 425 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 60-tych zlikwidowanie czarnej kuchni kuchni, w 1952/53 remont dachu, wybudowanie facjat		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) zadowalający	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Spis zabytków architektury i budownictwa, Warszawa
1964, str. 322,
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Olsztynie nr 10, Olsztyn dn. XII 1977, str. 29

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Jerzy Domino

Imię i nazwisko

IX 1982

data

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Wkładka ewidencyjna zabytków architektury i budow-
nictwa. Załącznik nr 1 .