

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

5103

1. Obiekt

BRAMA WJAZDOWA

2. Czas powstania

XVIII/XIX w.

3. Miejscowość

MAŁDYTY

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

14-330 Małdyty 135

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Maudithen

Maldeuten

Niebytów

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo

powiat

8. Właściciel i jego adres



Państwowe Gospodarstwo Rolne
Małdyty

9. Użytkownik i jego adres

jów.

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć Jerzy Domino
data wykonania VIII 1982
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.
brama klasycystyczna

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Brama położona między dwoma bliźniaczymi czworakami, połączona z nimi odcinkami wysokiego muru, 150m. na płn. od rozjazdu dróg nr 100 i Stary Dzierzgoń, osią wjazdu zwrócona w kierunkach wsh.-zach.
Ceglana, potynkowana;
wjazd bramy ujęty w dwa czworoboczne, masywne słupy podzielonymi płaską ceglana opaską na część cokołu i węgarkę właściwego zwieńczonego czteroboczna płytą z kamienną kulą na szczycie; skrzydła tworzy mur łączący słupy ze ścianami czworaków wciągając budynki w szeroki zespół bramy; nadokrację ścian składają się wyrobione w tynku płyciny, zróżnicowane fakturą /tynk baranek/ oraz wieńczący kalenicę dwuspadowy daszek.
Zachowane żeliwne pacholki bramne.

1. Miejsce i jego adres

2. Data

3. Nazwa obiektu

4. Data i nr inwent.

5. Nazwa jednostki wykonującej inwent.

6. Nazwa jednostki wykonującej inwent.

7. Data

8. Nazwa obiektu

9. Nazwa jednostki wykonującej inwent.

10. Nazwa obiektu

11. Data

12. Nazwa obiektu

13. Nazwa jednostki wykonującej inwent.

Opis

1. Nazwa obiektu

2. Nazwa jednostki wykonującej inwent.

3. Nazwa obiektu

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne brama wjazdowa	17. Użytkowanie obecne brama wjazdowa
--------------	---------------------------	---	--

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja	19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Zły, osypujący się tynk, ni oryginalne wrota
--	---

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie
potynkować

21. Wykonanie	22. Uwagi
data	data
23. Wykonanie	24. Uwagi
data	data

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

.....Jerzy Domino.....
Imię i nazwisko

data ..X 1982.....

26. Sprawdził

.....
Imię i nazwisko

data

27. Załączniki