

Nr inwent.:	KARTA WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW		4. Miejscowość: MAŁDYTY Gmina: Małdyty Powiat: ostródzki Województwo: warmińsko-mazurskie 5115
1. Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY	2. Datowanie: k. XIX w.	3. Pomiar [m] (dł/szer/wys): 30/17/13	5. Adres: Małdyty, ul. Parkowa 1
10. Sytuacja: skala 1:10 000 	11. Fotografia: 		6. Obręb: 8 Nr ewid. gr.: dz. nr 3/77; 3/78; 3/79 7. Sposób użytkowania / funkcja obecna: mieszkalno-usługowa 8. Własność: prywatna 9. Informacje o ochronie: REJESTR ZABYTKÓW: PLAN ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO: INNE: gminna ewidencja zabytków
12. Historia: W 1648 Fryderyk von Schlieben (starosta tylżycki) sprzedał Małdyty von Houwaldowi. W 1782 r. we wsi było pięć "dymów". W 1818 r. w siedmiu gospodarstwach domowych mieszkało 53 osoby. W 1858 r. zanotowano 11 domów i 182 mieszkańców. W 1914 posiadłości te znalazły się we władaniu Towarzystwa Rolnego (Landgesellschaft), które rozparcelowało ziemię na gospodarstwa chłopskie. Główną część obecnych Małdyt stanowi przedwojenna miejscowość <i>Freiwalde</i> - obecnie Leśnica. Do Małdyt weszła część Leśnicy od dawnej cegielni w stronę toru kolejowego.			13. Informacje o karcie: autor: Anna Majewska data: sierpień 2010 r.

14. Fotografia:

detal

15. Opis:

Budynek wolnostojący, założony na planie prostokąta. 1-kondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem. Od frontu centralnie usytuowany pseudoryzalit przechodzący w wystawkę zwieńczoną trójkątnym szczytem. Dach dwuspadowy z dwiema lukarnami flankującymi wystawkę pseudoryzalitu. Kryty dachówką ceramiczną, holenderką. Murowany, tynkowany. Od szczytu zewnętrzny przewód kominowy i wtórne zadaszenie wsparte na słupach. Otwory okienne o wykroju prostokątnym, ujęte częściowo zachowanymi opaskami. Detal architektoniczny w postaci uskokowego gzymsu wieńczącego oraz fryzu obiegającego wszystkie elewacje. Trójkątne szczyty lukarn i wystawki ujęte pilastrami. W szczytach budynku oraz wystawki okrągłe okienka ujęte opaskami. W szczycie zachowane fragmentarycznie zdwojone, profilowane, półkoliste obramowania pierwotnej artykulacji.

16. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna. Przyziemie w znacznej części przekształcone. Detal architektoniczny w znacznej mierze zniszczony.

17. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe dokumentujące typ zabudowy regionalnej oraz jeszcze dobry stan zachowania, obiekt należało ująć w wojewódzkiej ewidencji zabytków.