

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 8690

1. Obiekt

KOŚCIOŁ EWANGELICKI

2. Czas powstania

w. XVII - XVIII


3. Miejscowość

SORKWITY

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



rys. 1



1:300

rys. 2



fot. 1

rys. 1. plan orientacyjny
rys. 2. rzut
fot. 1. widok elewacji
południowej

4. Adres

Sorkwity, ul. Plażowa 6

nr hipoteczny KW [redacted]

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina sorkwity

6. Poprzednie nazwy miejscowości

SORQWITTEN
ZORKWITY

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo OLSZTYŃSKIE

powiat MRAGOWSKI

8. Właściciel i jego adres

Parafia Ewangelicko -
Augsburska w Sorkwitach
ul. Plażowa 6

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Ewangelicko -
Augsburska w Sorkwitach
ul. Plażowa 6

10. Rejestr zabytków

Nr 949 data 30.07.1968

Kościół usytuowany na płaskim terenie, wzdłuż zabudowy ulicznej, wolnostojący, orientowany. Budowla murowana, tynkowana na biało, na kamiennym cokole, wyjątek stanowi ceglana wieża.

Bryła zwarta, składa się z wydłużonego korpusu nawowego ~~przekrytego~~ dachem dwuspadowym i dostawionej od zachodu masywnej wieży nakrytej dachem namiotowym. Do korpusu nawowego przylega po północnej stronie zakrystia przekryta dachem dwuspadowym, a po południowej stronie przedsionek nakryty dachem dwuspadowym. Kościół salowy przekryty spłaszczonym, pozornym sklepieniem kolepkowym wspartym na jońskich kolumnach. Przy zachodniej ścianie korpusu drewniana empora organowa wsparta na kolumienkach. W przyziemiu zachodniej ściany otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym /prowadzi do przyziemia wieży/. Podobne otwory drzwiowe w ścianie południowej /dwa, prowadzą do przedsionka i i na zewnątrz/ i północnej /prowadzi do zakrystii/. Wnętrze tynkowane na biało. Zakrystia przekryta sklepieniem krzyżowym. Sklepienie polichromowane w stylizowane motywy roślinne.

Elewacje kościoła zaakcentowane narożnymi ~~szkarpami~~ dwuuskokowymi. Elewacja południowa po środku z wysuniętym przedsionkiem. Po jego bokach dwa wielkie półokrągłe okna. Przedsionek z otworem drzwiowym zwieńczonym łukiem odcinkowym, przekryty dachem dwuspadowym. Elewacja północna rozwiązana podobnie jak południowa, jednakże tu wysunięta jest przed lico zakrystia na skraju wschodnim ściany. Sciana ~~wsch.~~ północna zakrystii z oknem zwieńczonym łukiem pełnym, zamknięta trójkątnym szczytem. Szczyt dekorowany trzema blendami. W ścianie wschodniej prostokątny otwór drzwiowy. Całość nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja wschodnia o kompozycji składającej się z triady wydłużonych blend zamkniętych łukiem odcinkowym oraz znajdujących się po jej bokach prostokątnych płycin. Wieża trójkondygnacyjna. Każda kondygnacja z trzema podłużnymi blendami, tynkowanymi na biało, wydzielona fryzem wgłębnym tynkowanym na biało. Wyjątek stanowi ~~zachod.~~ przyziemie zachodniej ściany, gdzie w miejsce środkowej blendy występuje otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym oraz ponad nim okno zwieńczone łukiem pełnym. W kondygnacji pierwszej i drugiej blendy ostrołukowe, natomiast w trzeciej zwieńczone łukiem odcinkowym. Wieża nakryta dachem namiotowym.

Wschodnia część korpusu nawowego wzniesiona w latach 1593- 1607. Rozbudowa w kierunku zachodnim nastąpiła w latach 1698 - 1699. Wieżę dobudowano w latach 1701 - 1712. Między rokiem 1750 a 1777 kościół ~~został~~ gruntownie odnowiony.

Budowla wielostylowa. Jest to konsekwencją rozbudowy kościoła na przestrzeni czasu. Otrzymała barokowe wnętrze oraz gotycką w formach wieżę i szczyty.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1280 m	160 m	kościół	kościół
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Ogólny stan zachowania dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

- A. Boetticher, Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, Bd. VI Masurien, Königsberg 1898.
- F. Brendenberg, Die Kreis Sensburg, Würzburg 1960.
- W. Hubatsch, Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussen, Bd. II, Göttingen 1968.
- A. Rzempełuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował tekst Anna Groth - Kubicka 15 październik 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Anna Groth - Kubicka 15 październik 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Anna Groth - Kubicka 15 październik 1998 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PSOZ Olsztyn

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki


Załącznik 1 - fotografie

Załącznik 2 - fotografie

1. Miejscowosc	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartosc wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupealnajacego)
SORKWITY	Kosciol ewangelicki	fotografie obiektu i plan sytuacyjny



fol.3



rys. 2. plan sytuacyjny
fot. 4. widok elewacji wschodniej
fot. 3. widok elewacji północnej
fot. 2. widok elewacji południowo - wschodniej

Wkładkę założył: Anna Groth - Kubicka 15 październik 1998 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Olsztyn

1. Miejscowość

SORKWITY

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół ewangelicki

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie obiektu



fol. 4



fol. 5



fol. 4. korpus nawowy
fol. 5. korpus nawowy
fol. 6. korpus nawowy

Wkładkę założył: Anna Groth - Kubicka 15 październik 1998
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PSOZ Olsztyn

zór ODZ 1985

fol. 6.