

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

STAJNIA CUGOWA

2. Miejscowość

KAMIENIEC  
Finkenstein/

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

3.000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

300

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Olsztyn

b) powiat

Iława

c) gmina

Kamieniec

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

karp.

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

6

c) piwnic

brak

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Susz

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

PGR Kamieniec

8. Wyposażenie architektoniczne

Dylowane podłogi i części stolarki okiennej i drzwiowej

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stajnia

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

stajnia

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowany

18. Nadaje się do użycia na

stajnia

23. Użytkownik i jego adres

PGR Kamieniec

24. Inwestor i jego adres

PGR Kamieniec

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Autor nie znany

Data budowy prawdopodobnie 1716-20

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

uszkodzony

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

stałe



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia  
 Obiekt usytuowany obok pałacu, jest rzutu prostokątnego, nakryty dachem dwuspadowym, naczółkowym krytym karpiówką. Część środkową budynku zajmuje w całości pomieszczenie stajenne z boxami. Przy ścianach szczytowych znajdują się wydzielone z ogólnej kubatury pomieszczenia pomocnicze. Wejścia od szczytu wsch. i na osi elewacji głównej. Fasada rozczłonkowana prostokątnymi wnękami w obramieniach opaskowych w których znajdują się okna. Między wnękami płyciny. Ramy pomalowane na kolor ugrowy wnęki na kolor czerwony. Wewnątrz XIX w. strop podparty kolumnami.



# 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

## 33. Koszty w tys. zł

## Przewidywane

## Rzeczywiste

## 34. Inspekcje


## 35. Uwagi różne

## 36. Wypełnił dnia

M. Arsyński

15. IX. 1965

## 37. Sprawdził dnia

