

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z


Nr 208
WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt
34/3 ZESPÓŁ GOSPODARCZY DORSKI: - STODOŁA ZE SPICHLERZEM (4)

2. Czas powstania
pocz. XX w.

3. Miejscowość
ŻEGOCIN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Żegocin
poczt. Jastrzębniki
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo kaliskie
pow. KALISKI
gmina Blizanów


5. Poprzednie nazwy miejscowości
Rzegocin

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo poznańskie
powiat Kalisz

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres
J.W.

10. Rejestr zabytków:
Nr data



Dokładna data budowy nie jest znana, przypuszcza się że budynek mógł być wybudowany po naczątku XX w.

1. SYTUACJA.

Żegocin, to wieś oddalona około 7 km na północ od Kalisza, położona przy lokalnej drodze odchodzącej od głównej szosy Kalisz-Janków pomiędzy miejscowościami Piotrów i Pamięcin w kierunku zachodnim do Kolonii Kokanim. Zespół gospodarczy dworski położony jest w zachodniej części wsi. **Stodoła ze spichlerzem (4)**, to południowa część ciągu dwóch stodoł (4) i (5) zamykających zachodnie podwórze gospodarcze od strony zachodniej; dłuższymi elewacjami zwrócona w kierunkach wschodnim - do podwórza i w kierunku zachodnim.

2. MATERIAŁ.

Ściany - murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej w wątku krzyżowym. Stropy. W stodole - brak, tj. otwarta więźba dachowa. W spichlerzu stropy - drewniane, belkowe, nagie, łącznie o 10 belkach podpartych jednym długim podciągim, w środku długości opartym na dwóch słupach w przyziemiu i na jednym słupie w kondygnacji piętra. W zachodnim narożniku południowej części stodoły (obok spichlerza) - podpiwniczony sąsiek - sklepienia odcinkowe oparte na czterech filarach. Więźba dachowa - drewniana, typu stolcowego. Konstrukcja oparta na dwóch płatwiach pośrednich wspartych na ukośnych wysokich słupach i na dwóch murlatach. Krokwie w więzarach pełnych spięte są ze słupami za pomocą ukośnych kleszczy. Pokrycie dachu - papa na deskowaniu. Posadzki, podłogi - w spichlerzu, drewniane deskowe, w przyziemiu - cementowe, w stodole częściowo polepa gliniana. Otwory drzwiowe do stodoły o wykroju prostokąta leżącego, wypełnione drzwiami dwuskrzydłowymi, drewnianymi, deskowo-listwowo-zastrzałowymi zawieszonymi obecnie na szynach. Otwory drzwiowe do spichlerza - o wykroju prostokątów stojących, zamkniętych od góry odcinkowo, wypełnionych drzwiami drewnianymi deskowo-listwowo-zastrzałowymi, opierzanymi od zewnątrz deskami tworzącymi symetryczny układ ramowy, w górnej części skrzydeł wypełniony "w jodełkę", a w dolnej części skrzydeł - deskami poziomymi; drzwi parteru - dwuskrzydłowe, drzwi piętra jednoskrzydłowe. Otwory okienne - tylko do spichlerza, o wykroju prostokątów stojących,

14. Kubatura

1950 m³

15. Powierzchnia użytkowa

kabudowy: 354 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

stodoła + spichlerz

17. Użytkowanie obecne

stodoła + spichlerz

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania fundamentów i ścian - dobry. Stan zachowania konstrukcji więźby względny.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Użytkować budynek prowadząc bieżące remonty.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Łucja Gajda, 1989 r.,

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

Łucja Gajda, 1989 r.,

plany, rysunki

imię, nazwisko, data, podpis

Łucja Gajda, 1989 r.,

zdjęcia fotogr.

imię, nazwisko, data, podpis

MNRiPRS Szreniawa

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki nr: 1,2.

1. Miejscowość

ŻEGOCIN

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

STODOŁA ZE SPICHLERZEM (4)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

ciąg dalszy opisu + plan sytuacyjny + fot.



zamkniętych od góry odcinkowo; wypełnione oknami żeliwnymi pojedynczymi 16-kwaterowymi (po 4 kwatery w czterech poziomach), z czego cztery wewnętrzne kwatery tworzą skrzydło otwieralne do wnętrza osadzone na dwóch zawiasach.

3. RZUT.

Zwarty prostokąt o wymiarach ok. 23,6 x 15,0 m, z klepiskiem przejazdowym na osi poprzecznej budynku. Do klepiska od strony północnej przylega dwuprzęsłowy sąsiek, a od strony południowej tylko od zachodniego narożnika znajduje się sąsiek, ale podpiwniczony, a w południowo-wschodni narożnik wbudowany jest spichlerz.

4. BRYŁA.

Jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym, o małym kącie spadku połaci i nieznacznie tylko wysuniętych okapach. Niewyodrębniony w bryle od strony zewnętrznej (wbudowany w południowo-wschodni narożnik) spichlerz - jest dwukondygnacyjny.

5. ELEWACJE.

Ustawione na cokole, członowane na przeszła za pomocą bardzo płaskich lizen, górą przechodzących w gzyms podokapowy w elewacjach dłuższych, który przechodząc na południową ścianę szczytową tworzy rodzaj gzymsu działowego, oddzielającego ścianę przyziemia od jej trójkątnego zamknięcia. Pomiedzy lizenami, a linią gzymsu i cokołu tworzą się duże płyciny w kształcie prostokątów stojących. Elewacje dłuższe - pięcioprzęśłowe, symetryczne, z wyjątkiem elewacji wschodniej, której południowa część członowana jest dodatkowo trzema osiami otworów okiennych i jedną osią otworów drzwiowych. Elewacja szczytowa południowa - trójprzęśłowa; ponad gzymsem działowym, we wgłębionych pycinach - na ich osiach - znajdują się otwory wentylacyjne tworzące prostok-

Wkładkę założył: Lucja Gajda, 1989 r.,


(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRI PRS
Szreniawa


Wzór ODZ 1978 r.



5.



4.



1. Miejscowość

ŻEGOCIN

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

STODOŁA ZE SPICHLERZEM (4)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

dokończenie opisu + spis fotografii.



3.

kątne "sito" utworzone z ażuru z rozluźnionego wątku ceglanego.

6. WNETRZE.

Oddzielone od stodoły (5) ścianą pełną z pustaków. Wnętrze właściwej stodoły jednoprzestrzenne, z wyjątkiem części południowej, której zachodni narożnik jest podpiwniczony, a w narożnik południowo-wschodni wbudowane są dwie kondygnacje spichlerza.

7. WYPOSAŻENIE.

Brak.

8. INSTALACJE.

Elektryczna.

Spis fotografii:

1. Wschodnia elewacja stodoły (4).
2. Południowa elewacja szczytowa.
3. Otwór okienny wbudowanego spichlerza.
4. Drzwi do spichlerza (parter).
5. Drzwi do spichlerza (piętro).

Lucja Gajda, 1989 r.,

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNRiPRS

Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.