

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica dworska

2. Miejscowość

gm. Czarnków Gębice

3. Wiek *XVIII*

4. Styl *barok*

5. Kubatura m³ *308*

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: *64* b) użytkowa: *64*

20. Przynależność administracyjna
a) województwo *pomorskie*
b) powiat *Czarnków*
c) gmina *Gębice*

7. Materiał budowlany
przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany *cegła*

b) sklepienia *—*

c) stropy *drewno*

d) wiązania dachu *drewno*

e) krycie dachu *dachówka*

11. Ilość budynków *1*

12. Ilość kondygnacji *1*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych *—*

b) innych pomieszczeń *1*

c) piwnic *krypta 1*

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) kolejowa *Ciężyn* *Serbie* *10*
5

(b) autobusowa *Huta* *5*

22. Właściciel i jego adres

Zakład Wychowawczy "Caritas"

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

*Ottar murewany, architek-
toniczny w stylu Stanisławskim
z obrazem na blasze - kopię
Rafaelowskiej Madonny Lyskowskiej*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku *kaplica pałacowa*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych *j.w.*

17. Użytkowanie obecne *j.w.*

18. Nadaje się do użycia na *j.w.*

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wybudowana w 1785 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data | OPIS | zniszczenia % | odbu- dowa % |
|-----------------|---|------------------|--------------------|
| VIII. 1939 r. | <i>niezniszczona</i> | | |
| XI. 1939 r. | <i>j.w.</i> | | |
| XII. 1945 r. | <i>j.w.</i> | | |
| <i>XI. 1959</i> | <i>hamowane przebiegnię dachówki i wyjęcie gąsienic drewna pomnikowego, uderzającego w dach</i> | | |
| <i>5. 1967</i> | <i>uszkodzona</i> | | |

25. Rejestr zabytku nr
rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej *Ks. B.* 27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dośćpny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



| Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----------------------|------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 34. Koszty w tys. zł | przewidywane | rzeczywiste |
|-------------------------|--------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 19. XI. 1959
Kuczyk

37. Sprawdził dnia 15.5.1967 O. Smolczewski

Opis:
Obiektowa, tykowna. Położona w parku, nieopodal
pałacu. Na murze prostokąta, wol. uszk. zamknięta
trójkąta bokami równoboku. Od zach. dwukondygu-
jowa, kwadratowa wieża. Od pu. dobudowana
nowa krypta wolny Palenowski. Podróż przez
przeprawadruy za pomocą pilastrow toskanickich.
Strop gładki. Chórek muruzy wspan na wterech
murowanych słupach. Dach dwuspadowy, kryty słabówką
karpówką. Wier krypta dachem wterospadowym nami-
otowym z słabówki holenderki.
Bibliografia: Katalog Zabytków Sztuki, Powiat Cieszyński, T. Trykowski O. Zagórski