

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1554

1. Obiekt zabytkowy

205/10

STARY PARKAN PRZED PAŁACEM I BRAMY BOCZNE

2. Miejscowość

własne

CZERNIEJEWO

3. Wiek XIX

4. Styl
Klasycyzm5. Kubatura m³ /6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Gniezno

c) gmina gr.

Czarniejewo

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków /

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia /

c) stropy /

d) więzania dachu /

e) krycie dachu /

12. Ilość kondygnacji /

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych /

b) innych pomieszczeń /

c) piwnic /

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne /

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Czarniejewo

6

b) autobusowa

Czarniejewo

w/m

22. Właściciel i jego adres

PGR Czarniejewo

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

Filary zdobione warzami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

parkan

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. w pocz. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Brak

29. Fotografie

WKZ - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Brak

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Fotografował: B. CYNALOWSKI

Opis: Murowany, lutyrowany, szlachetny żelazny.
 Parkan oddziela pałac wraz z oficynami od
 stajen dworskich, oraz obiera podwójne gospodar-
 cre przy oficynie lewej. Filanki ustawione
 na niskich cokółkach, zwieńczone bogatym
 gzymszem. Na filanadach wazy zdobione
 gipsowymi. Szlachetny w kształcie wstęgi.
 Filary 3 bryły w szali większej od filarów
 parkanu, boniowane.

Bibliografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



Fotografował: B. CYNALOWSKI

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

Brunon Cynalewski 1965r.