

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

3466

1. Obiekt zabytkowy

DOM ul. P. Nawrozińskiego 14

NIEZABYTEKOWY

2. Miejscowość

GRODZISK Wlkp.

3. Wiek

XIX

4. Styl

beastylowy

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

ścianki cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

3 2

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

25m²

a) kolejowa

GRODZISK

0,8

b) autobusowa

—

0,1

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

gzyms kardonowy i parapety wy. Nadokienniki

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

rzemieślniczo-mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

rzemieślniczo-mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbud. w k. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nieremontowany

XI.1939 r.

"

XII.1945 r.

"

X.1959

IX.1965

Stan techn. budynku dobry.

25. Rejestr zabytku Nr

brak

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie Archiwum WKZ Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Murowany, otynkowany. Dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony. Dwutraktowy, trójosiowy z sienią przelotową z boku. Kondygnacje rozdzielone gzymsami parape towym i kordonowym. Górna kondygnacja białowana. Okna w opaskach tyukowych. Otwory wejściowe i okna parteru i 2-giego piętra zamknięte tukiem koszowym. Nad oknami piętra trójkątne profilowane nadokienniki. Dach płaski kryty papą.

Bibliografia: brak.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Budynek nie przedstawia wartości zabytkowej

36. Wypełnił dnia X. 1959

37. Sprawdził dnia IX. 1965
i uzupełnił