

1. Obiekt

508/5

OBORA I STAJNIA KONI ROBOCZYCH ob. OBORA /12/


2. Czas powstania

1913r

3. Miejscowość

SIELEC STARY

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres SIELEC STARY

63-930 JUTROSIN

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

leszczyńskie

województwo

Jutrosin

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

poznańskie

województwo

powiat Rawicz

8. Właściciel i jego adres


Instytut Krajowych Włókien
Naturalnych i Łykowych
w Poznaniu

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Doświadczalny
w Sielcu Starym

10. Rejestr zabytków

Nr data



Obiekt powstał w 1913r. początkowo pełnił funkcję obory i stajni koni roboczych, obecnie w całości zaadaptowany na oborę. W latach 60-tych planowano całkowitą przebudowę wnętrza która miała ułatwić obsługę bydła. Przebudowa ta miała polegać na zmianie wnętrza z poprzeczno-standowiskowego na podłużno-standowiskowy i na wprowadzeniu mechanicznego zadawania paszy oraz wywozu obornika. Projekt ten nie został jednak do czasów obecnych zrealizowany.

Obiekt oznaczony na planie syt. "12" znajduje się w półn. pierzei podwórza folwarcznego, zorientowany szczytami w kier. wsch-zach, elewacją frontową zwrócony do wnętrza podwórza, elewacją tylną w stronę szosy asfaltowej wiodącej przez wieś, elewacją szczytową zachodnią przylega do bramy wjazdowej na teren podwórza. Kształt i bryła - założony na rzucie wydłużonego prostokąta o wym. 75,20 x 15,80 m, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem i płaskim dachem, bez podpiwniczenia; bryła zwarta, jednorodna. Materiał - podmurówka ceglana wyodrębniona w cokół o wys. w elewacji frontowej - 45cm; ściany z cegły, otynkowane /wętek łączenia cegieł niewidoczny/ bielone wewnątrz i na zewnątrz; dach kryty papą na deskach. Wieżba - krokwiowa z dwoma ścianami stolcowymi. Strop - Kleina na podciągach z dwuteowników podpartych metalowymi kolumnami z profilowanymi głowicami. Okna - zachowane zostały pierwotne otwory okienne przekryte łukami odcinkowymi; w partii parteru okna krosnowe metalowe dwupolowe z otwieraną przechylnie górną częścią, w partii poddasza pojedyncze krosnowe 8-polowe drewniane. Drzwi - otwory drzwiowe przekryte łukami odcinkowymi w partii parteru, oraz prosto zamknięte i łukowe w partii poddasza; dwuskrzydłowe wrota z desek na styk na zawiasach pasowych /6 par/ oraz jedno- i dwuskrzydłowe drzwi z desek na styk na zawiasach metalowych. Podłogi - na gankach komunikacyjno-gnojowych posadzka ceramiczna na ganku paszowym wzdłużnym i poprzecznych posadzka cementowa. Elewacje - frontowa /płd/ - symetryczna 8-osiowa, oś symetrii zaakcentowana w partii poddasza rodzajem szczytowej attyki; tylna /półn./ - symetryczna, 13-osiowa z rodzajem attyki na osi symetrii; szczytowa zachodnia - z nieregularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi w partii parteru oraz centralnie usytuowanymi drzwiami zrzutowymi i symetrycznie rozmieszczonymi okienkami w partii poddasza, między drzwiami i okienkami opracowane w tynku dwa ozdobne krzyże z podstawami; szczytowa wschodnia - pierwotnie 1-osiowa z ozdobnym wywietrznikiem na osi, obecnie w partii parteru wybite dwa prostokątne otwory pełniące funkcję drzwiczek zrzutowych. Wszystkie elewacje otynkowane i bielone z gzymsem na wysokości stropu i gzymsem wieńczącym, naroża flankowane pilastrami.

14. Kubatura 1188m³ 5227m ³ parteru 1188m³ 2139m ³ poddasza	15. Powierzchnia użytkowa 1188m ²	16. Przeznaczenie pierwotne obora i stajnia koni roboczych	17. Użytkowanie obecne obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja zaadaptowanie części stajennej na oborę, utworzenie zlewni mleka, przebudowa paszarni /początkowo była prze- jazdowa/	19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) widoczne odpryski tynku na elewacjach, ogólnie stan zachowania dobry		
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Skworz VII 1988

.....
imię i nazwisko

data

26. Sprawdził

.....
imię i nazwisko

data

załączniki - 1 wkładka

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Sielec Stary	obora i stajnia ob. obora	cd pkt 13, zdjęcia

Wnętrze - budynek składa się z czterech segmentów przy czym dwa skrajne zajęte są przez paszarnię oraz zlewnię mleka i pomieszczenia pomocnicze, a dwa środkowe przeznaczone są dla bydła. Układ środkowych segmentów trójtraktowy /trakty artykułowane dwoma rzędami słupów wspierających podciąg/. Obora stanowiskowa /132 stanowiska/, poprzeczna, Stanowiska długie z wyodrębnionym kanałem gnojowym. Ganki nawozowe usytuowane między rzędami stanowisk połączone są schodkami z powyżej położonym gankiem paszowo-komunikacyjnym biegnącym wzdłuż półn. ściany budynku; ganki paszowe poprzeczne usytuowane podobnie jak ganek podłużny na podwyższeniu Na poddaszu magazyn. Wypożyczenie - dojarki mechaniczne, wywóz obornika i zadawanie paszy sposobem tradycyjnym /brak wózków na rolkach/. Instalacje - elektryczna, wodociągowa, odgromnikowa, wentylacja grawitacyjna i pozioma /z rur ceramicznych/.

zdjęcia: 1/ elewacja tylna /półn/

2/ elewacja szczytowa /wsch./

3/ elewacja szczytowa /zach/

4/ wnętrze - strop Kleina na podciągach wspartych na profilowanych kolumnach

5/ zachowane drzwi zrzutowe i zwieńczenie elewacji frontowej



Miejsce przechowywania negatywów:

