

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKA

5442

1. Obiekt zabytkowy

DOM - ul WOJSKA POLSKIEGO NR 6

2. Miejscowość

KONIN

70-111 MIĘTUSKI

miałob

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

926

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 915 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Poznań

Konin

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

"

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

4

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Konin

2

b) autobusowa

1

22. Właściciel i jego adres

MZBM

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

1

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

23. Użytkownik i jego adres

lokatory

24. Inwestor i jego adres

MZBM

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2 pot. XIX w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

mieszkalne

XI.1939 r.

4

XII.1945 r.

"

1960

skan sty

50

1967

po remoncie

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta Woj. Rew. Zabytk

29. Fotografie

"

30. Inwentaryzacja pomiarowa

"



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1867



Uszylusowany kalemie, wozlinie ulicy, murawany  
parterowy, lizakowany z emierkalnym pod-  
daniem. Oknoy drzewiwe i okienne parteru  
miedbudowane. Dach dwuspadowy z wybu-  
dowlami.

32. Przebieg prac

Rok	

33. Koszty  
w tys. zł


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

1867 berepleauska

37. Sprawdził dnia

