

1. Obiekt

*955/9* LODOWNIA I MAGAZYN ( OB. MAGAZYN HODOWLANY )

NR 8

2. Czas powstania

1893

3. Miejscowość

LESZNO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

*Plan orientacyjny 1:50000*



①



4. Adres

64-100 Leszno  
Antoniny

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo *leszczyńskie*

gmina *1. POA. LESZNO*

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Antonshof

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo *poznańskie*

powiat *leszczyński*

8. Właściciel i jego adres

Poznańska Hodowla Roślin  
Przed. Pań. Wielozakładowe  
Stacja Hodowli Roślin Antoniny


9. Użytkownik i jego adres

Stacja Hodowli Roślin  
Antoniny

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....

autor zdjęć *Grażyna Wejman*  
data wykonania *1987-07-15*  
miejsce przechowywania negatywów





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt nr 5 powstał w końcu XIX w.,  
został wybudowany jako zaplecze  
techniczne dla mleczarni.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek zlokalizowany jest na terenie użytkowanym przez Stację Hodowli Roślin Antoniny. Teren ten położony jest w północnej części miasta Tleszna. Frontem skierowany jest w kierunku zachodnim i przylega do drogi miejskiej ul. Milckiewiczza (trasy szybkiego ruchu Wrocław - Poznań). Budynek zlokalizowany jest od strony zachodniej nieruchomości na tyłach obecnego budynku mieszkalno - biurowego - byłej mleczarni. Budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Bryła budynku prosta. W rzucie widoczna jedna ściana działkowa. Ściany budynku wykonane z cegły ceramicznej pełnej, strop drewniany kryty papą, posadzka betonowa. Wejścia do budynku od strony zachodniej i północnej. Drzwi drewniane - klepkowe. Elewacje wykonane z cegły ceramicznej pełnej - czerwonej na zaprawie cem. wap. i wapiennej. Nad drzwiami i oknami sklepienia ceglane odcinkowe, parapety ceglane. Okna metalowe, szklone pojedynczo.

Instalacja elektryczna

Wyposażenia - brak



14. Kubatura 505 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 115 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne Lodownia i magazyn	17. Użytkowanie obecne Magazyn hodowlany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Nie prowadzi się		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Zły stan ścian zewnętrznych - wymycie spoin, murszenie cegły - ok. 20 % zniszczenia	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

G. Wejman, Barbara Goldmann

imię i nazwisko

data 1987 - 07 - 31

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

KARTA + 1 WKŁADKA



1. Miejscowość  
LESZNO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
Magazyn hodowlany

Nr 8

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan sytuacyjny, zdjęcia

2



3



4



1. Widok zachodni - wejście do lodowni
2. Widok północny - wejście boczne
3. Widok południowy
4. Widok wschodni

Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987 - 07 - 31  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: \_\_\_\_\_


OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

Wzór ODZ 1978 r.



PLAN SYTUACYJNY 1:3000

0 30 60 90



Legenda

- 8. Magazyn hodowlany  
- bryła lodownia
- 1. Magazyn - bryła stajnia
- 7. Bud. mieszkalno  
- biurowy - bryła  
mleczarnia
- 16. Bud. administracyjny