

1. Obiekt

955/10 BUDYNEK MIESZKALNY I KUźNIA

2. Czas powstania

1865

3. Miejscowość

LESZNO-ANTONINY

NR 9

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

64 - 100 Leszno
ul. Ostroroga 13

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina POŁ. LESZNO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Antonshof

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat leszczyński

8. Właściciel i jego adres

Poznańska Hodowla Roślin
Przed. Pań. Wielozakładowe
S H R. Antoniny


9. Użytkownik i jego adres

Stacja Hodowli Roślin Antoniny

10. Rejestr zabytków

Nr

data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt powstał w poł. XIX w. Pierwotnie jak i obecnie zamieszkały był przez kowala. Obecnie kowal wykonuje prace, korzystając tylko z jednego pomieszczenia, w przeszłości wykorzystane były wszystkie. W zasadzie kuźnia już nie działa, wykonywane są tylko prace dorywczo. W 1987 r. w budynku mieszkalnym zainstalowano łazienkę, przeznaczając część kuchni.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek mieszkalny wraz z kuźnią zlokalizowany jest przy ul. Ostroroga, jest to teren użytkowany przez Stację Hodowli Roślin Antoniny w Lesznie (lokalizacja terenu opisana w karcie założenia). Budynek zamieszkały jest przez jedną rodzinę. Obiekt sąsiaduje od strony południowej i z bramą wjazdową na teren podwórza gospodarstwa i budynkiem biurowym, od strony pół. i wsch. z niskimi bud. mieszkalnymi, a od strony zach. z terenami przeznaczonymi na wybieg i ujeżdżalnię koni. Przed bud. znajduje się mały ogródek kwiatowy, a na zapleczu podwórze. Rzut budynku składa się z trzech części - budynek główny i dwie przybudówki. Bryła wszystkich trzech części są proste. Budynek mieszkalny budowany w układzie poprzecznym, parterowy z użytkowanym poddaszem, przeznaczony na strych. Ściany wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i częściowo na zaprawie cementowo - wapiennej.

Konstrukcja dachu bud. mieszkalnego jętkowa z dwoma stolcami stojącymi.

Dach naczulkowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową (parokrotnie remontowany. Kalenica i naroża pokryte gąsiorami ceramicznymi. Stropy drewniane, posadzki drewniane w pom. mieszkalnych, w kuźni posadzka betonowa.

Schody z sieni na poddasze drewniane, zakrzywione w planie

Gzymsy proste schodkowe

Elewacje - strona frontowa, zach. znajdują się drzwi wejściowe drewniane, w środkowej części budynku oraz okna drewniane - skrzynkowe z pom. mieszkalnych i z kuźni i wrota drewniane do przybudówki, gdzie doprowadzane są konie z gospodarstwa do podkuwania. Na str. pół. - szczytowej znajdują się okna z poddasza i kuźni. Od str. wsch. widoczne są trzy okna pojedyncze z przybudówki i bud. mieszkalnego.

Instalacje: elektryczna, wod. kan.

Wyposażenie kuźni - kowadło oraz cęgi i szczypce z przed 1939 r. do dziś używane przez kowala. Na poddaszu budynku znajduje się dmuchawa do podtrzymania i rozdmuchiwania ognia na piecu w kuźni, obecnie się z niej nie korzysta, ponieważ zainstalowano dmuchawę elektryczną.

14. Kubatura 891 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 230 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne budynek mieszkalny i kuźnia	17. Urzycowanie obecne budynek mieszkalny i kuźnia
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W chwili obecnej rodzina zamieszkująca budynek, instaluje łazienkę z części kuchni. Dokumentacji budowlanej - brak.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólnie stan zachowania budynku mieszkalnego i przybudówek dość dobry. Budynek może być zachowany, należy jednak wyremontować dach i uzupełnić ubytki ścian.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987-08-07

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Grażyna Wejman 1987-07-29

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Grażyna Wejman 1987-07-16

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

KARTA + 1 WKKADKA

1. Miejscowość

LESZNO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

bud. mieszkalny, kuźnia
NR 3

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Plan sytuacyjny, zdjęcia



1. Widok zach. od ul. Ostroroga
2. Widok pół. - zach.
3. Widok południowy
4. Widok bud. miesz. od str. wsch. od podwórza
5. Widok wsch. dobudówki kuźni
6. Wrota do kuźni od ul. Ostroroga

Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987-08-07
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: _____

7



8



7. Narzędzia - wnętrze kuźni
8. Kowadło - wnętrze kuźni

- Legenda
9. Dom mieszkalny
+ kuźnia
10. Czworak
26. Biura
37. Ujeżdżalnia koni

PLAN SYTUACYJNY 1:3000

0 30 60 90

