


1. Obiekt
Brama pałacowa

444/4

2. Czas powstania
k. XVIII w.

3. Miejscowość
TUREW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres
Turew

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo

POW. KOŚCIANSKI

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo

powiat


8. Właściciel i jego adres

Stacja Badawcza zakładu Biologii
Rolnej PAN w Poznaniu

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć I. Folaron
data wykonania X. 1979 r.
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brama została wzniesiona w końcu XVIII w.
W stylu barokowym. Furtki i wrota -metalowe
XX wieczne.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowana jest na pn-zach. od pałacu w odległości około 150 m,
przy ulicy Szkolnej, cofnięta z linii parkanu ogradzającego pa-
łacowy park.

Zbudowana z cegły, otynkowana, z kutymi w żelazie furtkami i dwu-
skrzydłowymi wrotami.

Podstawę konstrukcji bramy stanowią dwa słupy bogato profilowane
/płasko, wklęsłe i wypukłe/ nakryte daszkami o wklęsłych połaciach
z kulą na szczycie. Pod okapem daszku słupy ujęte w gzymsowaną
przewiązkę, od strony pn. i pd. dekorowane tryglifami. Po stronach
wewnętrznych słupów /przy wrotach/ dekoracyjna palmeta.

Arkady wejściowe /nad furtkami/ założone między dużym a małym
o prostokątnej podstawie /z kulą w zwieńczeniu/ słupem w oprofil-
owanym obramieniu i z kluczem archiwolty, przykryte "daszkiem"
o wklęsłej kalenicy /żłobkowanym/.

Parkany od niższych słupów, do ogrodzenia założone na odcinku
żuku /ich wewnętrzne pole żłobkowane/.

Ogrodzenie złożone ze ścianek /z wewnętrznym polem żłobkowanym/
założonych pomiędzy filarami o kwadratowej podstawie /zwieńczo-
nych kulami/.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne brama pałacowa	17. Użytkowanie obecne brama pałacowa
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił


mgr I.Folaron

mgr W.Panek

mgr T.Wujewski

26. Sprawdził

1. Miejscowość TUREW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Brama pałacowa	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) plan sytuacyjny
-------------------------	--	---



Wkładkę założył: I. Folaron, W. Panek, Wujewski T.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/S/78
OZGrafi. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.