


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. Obiekt FOLWARK MYSTKI-karta założenia | 2. Czas powstania XIXw. | 3. Miejscowość MYSTKI |
|---|----------------------------|--------------------------|



| |
|--|
| 4. Adres Mystki 62-330 Nekla nr hipoteczny |
| 5. Przynależność administracyjna województwo <u>poznańskie</u> gmina <u>Nekla</u> |
| 6. Poprzednie nazwy miejscowości <u>MYSLKI</u> |
| 7. Przynależność administracyjna przed 1. VI. 1975 roku województwo <u>poznańskie</u> powiat <u>Września</u> |
| 8. Właściciel i jego adres <u>BIEGROL Sp.z.o.o.</u> <u>siedziba Bieganowo</u> <u>gm.Kołaczkowo</u> |
| 9. Użytkownik i jego adres <u>BIEGROL Sp.z.o.o.</u> <u>siedziba Bieganowo</u> <u>gm.Kołaczkowo</u> |
| 10. Rejestr zabytków Nr _____ data _____ <u>plan i pomk - 1453 z 8.06.1971</u> |

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu,

Mystki położone są 4 km na południe od Targowej Górki, 9 km od Miłosławia i 9 km od Wrzesni. W roku 1578 stałowiły własność Jędrzeja Goreckiego, a w 1629 r. należały do Tekli Karśnickiej.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Wieś Mystki leży w województwie poznańskim w gminie Nekla w dawnym powiecie wrzesińskim w odległości ok. 10 km na południe od Nekli i ok. 3 km na południe od Targowej Górki.

Najbliższe okolice założenia położone są na wysokości około 110 m n.p.m. i mają charakter raczej równinny.

Kompozycja układu zwarta, zamknięta, geometryczna. W skład założenia wchodzi następujące części:

1. Pałac, 2. Podwórze gospodarcze, 3. Park

Całe założenie usytuowane jest na osi północ-południe.

Założenie pałacowo-parkowe znajduje się na północ od podwórza folwarczno-gospodarczego i ma powierzchnię około 1,5 ha. Otoczone jest częściowo stalowym ogrodzeniem z ceglanymi słupkami i cokołem. Do pałacu i do podwórza gospodarczego prowadzą dwie bramy usytuowane obok siebie, fot. 1, 2. Od strony zachodniej poza ogrodzeniem znajdują się dwa stawy po obu stronach drogi dojazdowej.

Pałac w założeniu parkowym stanowi dominantę. Pałac jest obecnie w stanie bardzo złym. Jest to budynek parterowy z wysokim użytkowym poddaszem i dwukondygnacyjnym ryzalitem w części środkowej. Budynek podpiwniczony na wysokim cokole, nakryty dachem dwuspadowym. Elewacje boniowane. Ryzality opięte zdwojonymi pilastrami i zwieńczone archiwoltą w szczycie. Budynek obecnie jest nieużywany.

Park pałacowy o założeniu krajobrazowym położony jest na północ od pałacu.

Park jest obecnie zaniedbany o częściowo zniszczonym drzewostanie.

Podwórze folwarczno-gospodarcze położone jest na południe od założenia pałacowo-parkowego.

Podwórze folwarczno-gospodarcze założone jest na planie prostokąta i składa się obecnie z następujących budynków:

5-ciu chlewni, 1-nej obory, 1-go spichlerza-stodoły, 1-go budynku warsztatowo-technicznego.

Obecnie pozostały ze starej zabudowy następujące budynki gospodarcze:

1-budynek chlewni, fot. 5.

1-budynek obory, fot. 2 i 6-drugi plan.

1-budynek spichlerza-obecnie stodoła, fot. 2-drugi plan.

1-budynek techniczny-najprawdopodobniej dawna stajnia, fot. 2 i 6.

Budynki chlewni, obory i techniczny usytuowane są w centralnej części podwórza, natomiast budynek spichlerza usytuowany jest w zachodniej pierzei podwórza w pobliżu narożnika południowo-zachodniego,

Teren podwórza folwarczno-gospodarczego otoczony jest od północy ogrodzeniem założenia parkowo-pałacowego, a pozostała część ogrodzenia wykonana jest ze siatki stalowej.

| | | | |
|--|---|--|--|
| 14. Kubatura --- | 15. Powierzchnia użytkowa park ok. 1,5 ha podwórze ok. 3,0 ha | 16. Przeznaczenie pierwotne gospodarstwo rolne | 17. Użytkowanie obecne gospodarstwo rolne |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja | | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania pałacu bardzo zły, brak stolarki, podłóg, schodów, wyposażenia, instalacji, zawilgocenia i zniszczenia murów, tynków, stropów. Stan zachowania budynków w podwórzu gospodarczym-zadawalający. | |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Pilnie należy wykonać zabezpieczenia i remont gruntowny pałacu. | | | |

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego
i Innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880r.
tom VI, str. 837.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Wykaz zdjęć:

- 1-wjazd do folwarku
- 2-widok ogólny na podwórze gospodarcze
- 3-widok na nowe chlewnie
- 4-nowa chlewnia
- 5-widok na starą chlewnię
- 6-widok na stare budynki obory i warsztatów

Negatywy: Paweł Szumigała
60-325 Poznań, ul. Trybunalska 40 .

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Paweł Szumigała

imię i nazwisko

data XI/XII 1993r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka nr 1 - 6 zdjęć

1. Miejscowość

MYSTKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

FOLWARK MYSTKI

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

6 zdjęć

1



2



3



4



Wkładkę założył: Paweł Szumigała, XI/XII 1993r.

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów 60-325 Poznań, ul. Trybunańska 40



5



6