

Nr III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIEKOPOLSKI

1. Obiekt zabytkowy

1118/10

Czworak nr 8 7

2. Miejscowość

Gorzyń

gm. HIEBZYCHÓD  
9155  
POW. HIEBZYCHÓDZKI

3. Wiek

XIX

4. Styl - typ bud.

wiejskiego

5. Kubatura m<sup>3</sup>

780

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 234

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pomorskie

b) powiat

Hiebszychód

c) gmina

Gorzyń

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno  
głównie

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

12

c) lasy

-

d) wiązania dachu

drewno

-

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

e) krycie dachu

cerwit

-

c) piwnic

-

e) inne

-

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.

17. Użytkowanie obecne

j.

18. Nadaje się do użycia na

j.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. - pol. XIX -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

+

XI. 1939 r.

j.

+

XII. 1945 r.

j.

+

X. 1959 r.

stan dobry

-

X. 1966 r.

USZKODZONY

10

25. Rejestr zabytku nr 330  
rok 21.10.1968  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

KW

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie W.K.Z.


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

codziennie



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom o ścianach konstrukcji naciągowej, tynkowany, na planie prostokąta. Kalkulator, 5-sięć, dwukondytor z drzwiami i kuchnią na osi. Parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

34. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15 Pazdz. 1959  
J. Szwed

37. Sprawdził dnia 20. X. 1966r.  
M. Kiełtyga




1/7

## KARTA TECHNICZNA

zabytku architektury lub budownictwa

Miejscowość . . . *Goryn* . . . województwo . . . *pomorskie* . . .  
 powiat . . . *Międzychód* . . .  
 Nazwa zabytku . . . *urwale* . . . ewent. bliższy adres . . . *nr 8* . . .

Szkic rzutu budynku:

skala: . . . *1:200* . . .Informacje techniczne:

a/ części budowli	%%	zniszc.	b/ instalacje	%%	zniszc.
fundamenty . . . . .		—	wodociągowa . . . . .	<i>brak</i>	
ściany zewn. . . . .		—	kanalizacja . . . . .	<i>—</i>	
ściany wewn. . . . .		—	elektryczność . . . . .	<i>jest</i>	
sklepienia . . . . .			gaz . . . . .	<i>brak</i>	
stropy . . . . .		<i>15</i>			
konstrukcja dachowa . . . . .		—			
pokrycie dachu . . . . .		—			
stolarka otworów zewn. . . . .		—			

data wypełnienia . . . *15. X. 1959* . . .  
 podpis wykonawcy . . . *[signature]* . . .

COPIA-331/59

*3 780 x 6,75 = 5*