

1. Obiekt

**Brama i mur klasztorny**

**w zespole klasztornym ks.ks.filipinów**

11438/5

2. Czas powstania



**poł.XVIII w**

3. Miejscowość

**WIELKOPOLSKIE**

**GŁOGÓWKO**

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



2

4. Adres **Głogówko 15**

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo **leszczyńskie**

gmina **Piaski**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo **poznańskie**

powiat **Gostyń**

8. Właściciel i jego adres

**Kongregacja Oratorium  
św.Filipa Neri  
Głogówko 15**

9. Użytkownik i jego adres

**J.W.**

10. Rejestr zabytków

Nr **540** data **19.05.1956**

1.plan orientacyjny

2.rzut poziomy parteru budynku  
bramnego

3.elewacja zach.budynku bramnego

autor zdjęć **Wojciech Jankowski**

data wykonania **05.1987 r**

miejsce przechowywania negatywów **BDZ Leszno**



3



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Brama klasztorna i mury zostały wzniesione ok. poł. XVIII w, wydzielając i zabezpieczając otwartą przestrzeń wkoło budynku klasztornego. Od strony zach. został wydzielony w ten sposób dość duży teren tworzący reprezentacyjny dziedziniec poprzedzony bramą. Natomiast od strony wsch. mury zamknęły duży czworoboczny obszar, oddzielając ogród klasztorny od gruntów uprawnych rozciągających się poza murami, a należących do 1945 r do Kongregacji Ks.ks. Filipinów.

W 1974 roku dobudowano do bramy od strony pld. i pln. niskie budynki mieszczące salki katechetyczne i salę kinową.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Mur otaczający dziedziniec klasztorny założony na rzucie zbliżonym do kwadratu z budynkiem bramnym od zach. i bramą na dziedziniec gospodarczy w pld.-zach. narożniku.

Budynek bramny usytuowany na osi klasztoru, murowany z cegły, o mieszanym wiatku, nad sienią przejazdową drewniany belkowy strop; dach dwuspadowy o nieznacznie nachylonych połaciach krytych papą; chodnik w sieni asfaltowy; stopnie granitowe. W pomieszczeniach /ob.salkach katechetycznych i sali kinowej/ podłogi drewniane, stropy betonowe z płyt kanałowych/?/.

Wrota bramne dwuskrzydłowe o konstrukcji szpagowej, na zawiasach pasowych, zamknięte od góry łukiem, z deskami układanymi w romby i z nabijanymi kowalskimi ćwiekami, w skrzydłach małe furtki. Drzwi ramowo-płycinowe na zawiasach czopowych /współczesne/. Okna drewniane, skrzynkowe, dwudzielne, dwupoziomowe z wielokwaterowymi podziałami i zamkami motylkowymi.

Budynek bramny na rzucie wydłużonego prostokąta o zwartej bryle. W części centralnej otwór bramy przejazdowej zamknięty łukiem koszowym z kluczem, flankowany ukośnie ustawionymi filarami z pilastrami i półkolistymi edikulami po wewnętrznej stronie. Ta część zamknięta schodkowym gzymsem i pulpitytowym daszkiem z dachówki ceramicznej karpiówki. Po bokach bramy półkoliste edikule z trójkątnymi naczółkami i pilastry po zewnętrznej stronie, na ich osiach kostki z profilowanymi płytkami. Część środkowa połączona z niższymi "skrzydłami" łagodnym wklęsłym łukiem.

Od strony dziedzińca /wsch./ otwór bramy flankowany pilastrami wspierającymi schodkowy gzymś z pulpitytowym ceramicznym daszkiem. Po bokach okna z płaskimi łękami oraz narożne pilastry zwieńczone 4-spadowymi daszkami z kulą. W sieni po stronie pln. i pld. przesunięte w kierunku wsch. wejście do salki katechetycznej i kinowej, podwyższone o trzy stopnie, a w części zach. po obu stronach półkoliste edikule.

Po stronie pld. pomieszczenie na rzucie zbliżonym do kwadratu, po stronie pln. dwie salki na rzutach prostokątów. Od strony pld. i pln. dobudowane do pierwotnego budynku bramnego XX-wieczne przybudówki ceglane kryte stropodachem nie wychodzące poza wysokość murów.

Mur klasztorny z cegły i kamienia polnego rozmieszczonego nieregularnie, na odcinku pld. po stronie wewnętrznej /pln./ prostokątne wnęki zamknięte odcinkami łuku, w jednej z nich w części wsch. furtka; w całości przykryty pulpitytowym daszkiem. Odcinek pln. oddziela dziedziniec klasztorny od terenu przykościelnego; od strony dziedzińca /pld./ wnęki zamknięte odcinkami łuku, w połowie długości furtka z drewnianymi drzwiami, jednoskrzydłowymi o konstrukcji szpagowej z nabitą ramą i deskami układanymi w romby mocowanymi kowalskimi ćwiekami. Mur przykryty daszkiem dwuspadowym układanym z cegły na płask.

W pld.-zach. narożu brama na dziedziniec gospodarczy. Murowana z cegły, o-tynkowana; wrota drewniane dwuskrzydłowe osadzone na 4-bocznych filarach z pilastrami na licu, zamknięte plintami. Z boku po stronie pln. furtka z drewnianymi drzwiami z łat.

Poza dziedzińcem gospodarczym /rozciągającym się na całej długości elewacji pld. klasztoru/ po stronie pld. odcinek muru z dobudowanymi od wewnątrz



14. Kubatura <b>budynku bramnego</b> <b>450 m<sup>3</sup></b>	15. Powierzchnia użytkowa <b>budynku bramnego</b> <b>29 m<sup>2</sup></b>	16. Przeznaczenie pierwotne <b>ogrodzenie</b>	17. Użytkowanie obecne <b>ogrodzenie</b>
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja <b>Od 1974 r - remont murów z uzupełnieniem ubytków cegieł i kamienia, fugowanie, naprawa daszków.</b>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <b>Dobry.</b>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

1. Katalog zabytków sztuki w Polsce, Warszawa 1961, t.V,  
z.4, s.22

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił **tekst:**  
**Barbara Zabawa**  
**zdjęcia, plany: Wojciech**  
**Jankowski**  
data **05-10.1987 r**

26. Sprawdził  
.....  
imię i nazwisko  
data .....

27. Załączniki  
**Wkładka do karty ewidencyjnej nr 1**




1. Miejscowość <b>GŁOGÓWKO</b>	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>Brama i mur klasztorny</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>Opis, plan, zdjęcie</b>
-----------------------------------	---	--

c.d.opisu, pkt.13

/płn./ garażami, warsztatami, wiatami, od strony zewnętrznej /płd./ wsparty kilkoma ukośnymi przyporami. W narożu płd.-wsch. szeroki przejazd /wtórny/. Wschodni odcinek muru łączy się z murem przykościelnym /w linii prostej/ rozdzielając grunty klasztorne od sadu należącego do Kombinatu Gola. Po stronie wewnętrznej /zach./ wnęki zamknięte odcinkami łuku, a po stronie zewnętrznej /wsch./ na całej długości w nierównych odstępach przypory.

WYS. MURU OD 270-300 cm.

GRUBOŚĆ MURU: 60, 80, 83 cm.



4. plan sytuacyjny  
5. budynek bramny, elewacja wsch.