

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

10285
Nr WIELKOPOLSKI

1. Obiekt

ZESPOL FOLWARCZNY


2. Czas powstania

pol.XIXw.

3. Miejscowosc

GOSTYCZYNA

11. Zdjecia, rzut, przekroj, sytuacja, orientacja



4. Adres

Gostyczyna
pocz.Gostyczyna

nr hipoteczny

5. Przynaleznosc administracyjna

województwo kaliskie
pow. OSTROWSKI
gmina N.Skalmierzyce

6. Poprzednie nazwy miejscowosci

7. Przynaleznosc administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Ostrów Wlkp.

8. Wlasiciel i jego adres

Skarb Państwa
P G R-Kalisz

9. Uzytkownik i jego adres

PGR Kalisz

10. Rejestr zabytkow

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

W roku 1789 właścicielem Gostyczyny była Justyna Myszkowska. We wsi był folwark. Gostyczyna liczyła wówczas 21 dymów, 101 mieszkańców a oszacowany dochód roczny wynosił 1281,2 zł.p. Większość obiektów gospodarczych i oficyna została wzniesiona w k. XIX wieku. Najstarszą, zachowaną częścią zespołu jest park. Jego część drzewostanu pochodzi z połowy XIX wieku. W XX wieku folwark należał do Ildefonsa Rubińskiego i jego żony Wollanii. Ildefons Rubiński zmarł w 1925 roku i został pochowany w grobowcu zlokalizowanym na pobliskim cmentarzu przykościelnym. Po 1925 roku dobra przeszły w ręce chrześniaka, bratanka Ildefonsa Rubińskiego.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Gostyczyna położona jest w kierunku południowym od Kalisza a wschodnim - od Nowych Skalmierzyc. Przez tę wieś biegną dwa trakty komunikacyjne: jeden od strony Piwoniec w kierunku Ołoboka przez Lezionę, natomiast drugi - krzyżujący się prostopadle z "kaliskim" - ze Śmiłowa w stronę Nowych Skalmierzyc. Gostyczyna od strony zachodniej sąsiaduje ze Strzegową (dawny folwark), od wschodu - z Osiekiem i Śmiłowem. Zabudowania Gostyczyny zlokalizowane są w terenie płaskim, łagodnie opadającym w kierunku południowym. Przy południowo-zachodniej krawędzi wsi płynie niewielki ciek wodny. Stanowił on pierwotnie zachodnią granicę drzewostanu liściastego łączącego się z parkiem przydworskim. Zespół folwarczny zlokalizowany jest w zachodniej części wsi. Od strony wschodniej (na wysokości parku) granicę założenia wytycza szosa asfaltowa która na wysokości wjazdu na podwórze folwarczne skręca prostopadle na wschód i dalej łączy się z szosą prowadzącą do Kalisza. Po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania znajduje się teren przykościelny ogrodzony murem ceglany wsparty dodatkowo przyporami od strony jezdni. Budynek kościoła położony jest wyżej niż sąsiedni park dworski i park przy plebani. Przy murze - na terenie cmentarza przykościelnego - usytuowane są grobowce właścicieli Gostyczyny a także sąsiednich majątków np. Węgierskich z Węgier. Natomiast północno-wschodnia część dziedziny gospodarczego folwarku styka się z terenem przyszkolnym, wysadzonym przy obrzeżu topolami. Obecnie w kierunku północnym od zespołu rozciągają się grunty rolne. Powstały one po wykarczowaniu obszernego sadu owocowego należącego do folwarku.

Zespół składa się zasadniczo z trzech części: dziedziny gospodarczej, kolonii mieszkalnej, parku przydworskiego i niewielkiego warzywnika i ruinami cielparni.

Park stanowi południową część założenia. Zachowany jest on obecnie w formie mocno zdegenerowanej. Od strony południowej i zachodniej stapia się

<p>14. Kubatura</p> <p>W kartach szczegółowych</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok.5 ha</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Hodowla bydła, uprawa zbóż</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Uprawa zbóż</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W latach sześćdziesiątych rozebrano dwór. W tym czasie wykarczowano także sad owocowy. Korzenie wrzucono do stawu parkowego. W latach osiemdziesiątych wyremontowano budynki gospodarcze, tak że zatraciły one cech stylowe.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Kompozycja zespołu słabo czytelna po wyburzeniu części obiektów i wzniesieniu nowych. Kompozycja parku nieczytelna-liczne samosiewy, staw częściowo zasypany, partery-zniszczone. Dwór rozebrany, na terenie przydworskim wzniesiono nawy dudynek mieszkalny. Obiekty gospodarcze w podwórzu silnie przebudowane stan techniczny oficyny-zły, podobnie jak grobowca Rubińskich na pobliskim cmentarzu.</p> <p>Oranżeria i szklarnie-w stanie kompletnej ruiny.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Wykonać ewidencję parku.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

W. Rusiński, Osadnictwo i zaludnienie powiatu kaliskiego w 1789 r. w: Rocznik Kaliski, 1970, T. III, s. 53-117

25. Opracował

tekst ALINA MAŁYSZKO 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki ALINA MAŁYSZKO 1991 r.

Alina Małyszko 1991 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów MR i P R-S SZRENIAWA

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładka: 1, 2

1. Miejscowość

GOSTYCZYNA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



on z olszyną porastającą płytką dolinę w której wije się ciek wodny. Stodrzew zachował się najlepiej w części wschodniej parku. Dwór(1) posadowiony był na odszernej powierzchni trawiastej która stykała się z stawem (13). Dwór fasadą zwrócony był w kierunku podwórza gospodarczego. Teren przydworowski od zachodu był jakoby wydzielony szpalerem drzew iglastych, za którym posadowiony jest dom mieszkalny(3). Ustawiony jest on ścianą wzdłużną na osi północ-południe a fasadą zwrócony w kierunku dworu. W kierunku zachodnim i północnym od tego domu znajduje się warzywnik-sad. W jego części środkowej (na wysokości południowej krawędzi podwórza) zlokalizowane są ruiny oranżerii(4) i cieplarni(5). Obecnie brak pozostałości dworu a w jego miejsce założono warzywnik-kwietnik otaczający współczesny dom mieszkalny zamykający dziedziniec gospodarczy od strony południowej.



Podwórze gospodarcze założone jest na planie czworoboka zbliżonego do kwadratu. Budyneki w większości ustawione są kalenicowo na krawędzi obejścia. Obecnie dominującym budynkiem w obejściu jest współczesny budynek magazynowo-gospodarczy zlokalizowany na krawędzi zachodniej dziedzińca. Do tego wydłużonego obiektu przylega magazyn leżący we wnętrzu podwórza. Z pierwotnej zabudowy folwarcznej zachowały się trzy budynki: obora(9) posadowiona przy granicy z terenem przyszkolym, (stajnia(8) ustawiona na krawędzi północnej i obora(7) ob. magazyn ustawiona we wnętrzu obejścia.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Muzeum Rolnictwa-Szreniawa



3.



5.



6.



4.



7.

1. Miejscowość

GOSTYCZYNA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia

Pozostałości kolonii mieszkalnej znajdują się nieopodal podwórza, po północnej stronie ulicy biegnącej do centrum wsi. Z pierwotnej zabudowy koło ni zachował się dom(11). Posadowiony jest on kalenicowo do krawędzi jezdni. W tej samej linii zabudowy posadowiony jest współczesny blok mieszkalny zlokalizowany w miejsce pierwotnego czworaka.

Obiekty dla których założono karty szczegółowe:

1. Dom mieszkalny(3)

Obiekty dla których nie przewiduje się założenia kart szczegółowych:

1. Oranżeria-w stanie ruiny

2. Budynek gospodarczy(2)-zachowany częściowo

3. Dom mieszkalny(11)-przebudowany

4. Obiekty(7,8,9)-po remoncie i częściowej przebudowie zatraciły cechy stylowe.



8.



28.



40.



44.

8 r.



42.



43.



44.



45.



46.



47.

1. Miejscowość

GOSTYCZYNA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



18.



19.



20.



21.



22.



23.

Wkładkę założył: MAŁYSZKO 1991 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Rolnictwa-Szreniawa

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
GOSTYCZYNA	ZESPÓŁ FOLWARCZNY	SPIS ZDJEC:

1. Widok na kościół od strony parku
2. Widok na teren przydworski
3. Widok na park od strony kościoła
4. Widok na park przykościelny
5. Ciek wodny, olszyna
6. Widok na szpaler w parku
7. Ruina oranżerii
8. Budynek gospodarczy
9. Widok na wnętrze podwórza
10. Widok na resztki budynku gospodarczego
11. Fasada stajni
12. Przebudowana obora
13. Widok na wnętrze podwórza
14. Widok na podwórze od strony domu
15. Budynek gospodarczy
16. Kolonia mieszkalna
17. Wnętrze podwórza
18. Ruina oranżerii
19. Starodrzew przy wschodniej krawędzi
20. Ulica przy zespole
21. Widok na ogród od strony domu
22. Lodownia w parku
23. Ogrodzenie cmentarza przykościelnego



Wkładkę założył: MAŁYSZKO 1991 r.

(imię, nazwisko, data)

Muzeum Rolnictwa-Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.