

1. Obiekt
1535/5 KUŹNIA OB. KUŹNIA I MAGAZYN PROŻ NR 3



2. Czas powstania
XIX/XX w.

3. Miejscowość
C Z A R K O W O

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



①



4. Adres
Czarkowo
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo leszczyńskie
gmina Poniec

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Czarkowo

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo poznańskie
powiat gostyński

8. Właściciel i jego adres
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna Czarkowo

9. Użytkownik i jego adres
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna Czarkowo

10. Rejestr zabytków:
Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał na przełomie XIX/XX w. Obecnie nadal jest używany. Poza kuźnią mieści się w nim magazyn ppoż.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek kuźni zlokalizowany jest w północno-wschodnim narożniku podwórza gospodarczego zlokalizowanego na terenie użytkowanym obecnie przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną Czarkowo. Budynek sąsiaduje od strony zachodniej z budynkiem chlewni, od strony wsch. z terenami zielonymi i dalej z trasą Połaniec-Gostyń. Od strony północnej bud. znajdują się pola i dalej budynki mieszkalne. Front budynku zwrócony jest w stronę południową i sąsiaduje z podwórzem gospodarczym. Budynek zbudowany jest na planie prostokąta. Składa się z jednej prostej bryły. Budynek jest jednokondygnacyjny w części zachodniej z nieużytkowym poddaszem. Mury zew. wykonane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki oraz kamienia. Strop w części północnej budynku na dźwigarach stalowych. Posadzka betonowa. Nadproża wykonane z cegły ceramicznej. Okno pojedynczo oszklone-drewniane. Wrota drewniane wykonane z desek. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu złożone z dachówki cementowej-częściowo wyminięte. Tynki zew. i wew. wapienne. Instalacje elektryczne i odgromowa. Wyposażenie z przed 1939 r. brak. Elewacje budynku proste częściowo otynkowane. Podmurówka wykonana z kamienia. Na dachu widoczny komin wykonany z cegły ceramicznej. Na ścianie frontowej-południowej znajdują się dwa wejścia do budynku i okno z pom. kuźni. Na ścianie półk. i zach. znajdują się otwory okienne zamknięte drewnianymi kaferkami. Pod okapem znajduje się gzyms prosty. Tynki na elewacjach są bardzo zniszczone. Obecnie w budynku mieści się kuźnia / w pom. tym znajduje się strop masywny na dźwigarach stalowych/- w części zach. i w części wsch. budynku znajduje się pomieszczenie na sprzęt ppoż.

14. Kubatura 110 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 38 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne kuźnia	17. Użytkowanie obecne kuźnia i mag. ppoż
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach siedemdziesiątych wyremontowano i częściowo zmieniono więźbę dachową. Wyminione jest pokrycie dachowe, przebudowane szczyty na poziomie poddasza. Wyremontowana jest też posadzka. Obecnie prac bud. nie prowadzi się.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Pokrycie dachowe zniszczone i nieszczelne. Podmurówk porośnięta mchem. Zaprawa w wielu miejscach wymyta. Cegła szczególnie w narożnikach od strony zach. zmur- szaka.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1988-01-19

plany, rysunki G. Wejman 1988-01-18 *Wejman*

zdjęcia fotogr G. Wejman 1988-01-09 *Wejman*

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

+ 1 WIKIPEDIA

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZARZĄDNIK NR 1

1. Miejscowość

Czarkowo

2. obiekt

kuźnia

NR 3

3. Zawartość

Plan sytuacyjny, zdjęcia




2



3

1. Widok południowy kuźni
2. Widok północny
3. Szczyt wschodni



Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1988-01-27