

1. Obiekt

1326/2

Kostnica przy kościele parafialnym p.w. św. Mateusza

2. Czas powstania

ok. 1620

3. Miejscowość

OPALENICA

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo **poznańskie**

powiat **nowotomyski**
gmina **Opalenica**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975 r.

województwo **poznańskie**

powiat **nowotomyski**

8. Właściciel i jego adres
Parafia rzym.-kat. p.w. św. Mateusza
w Opalenicy

9. Użytkownik i jego adres

j.w.



10. Rejestr zabytków

946/A

04.03.1970

Nr

data



W trakcie odbudowy po pożarze kościoła parafialnego w początkach XVII w. wybudowano bądź przebudowano obecny budynek kostnicy. Wspomina o nim wizytacja z 1641 r. Wystrój architektoniczny szczytu budowli jest charakterystyczny dla polskiej recepcji manieryzmu w początkach XVII wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: Budynek ustawiony skośnie w stosunku do prezbiterium kościoła, dostosowujący się do wschodniej granicy terenu dawnego cmentarza przykościelnego. Obecnie budynek przylega do zabudowy tylnej sąsiedniej działki.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: budynek wzniesiony z cegły, strop belkowy; więźba dachowa drewniana, o wiążarze krokwiowo-belkowym, kryta dachówką karpiówką podwójną; podłoga - wylewka cementowa.

RZUT: budynek jednoprzestrzenny, wzniesiony na planie kwadratu.

BRYŁA: jednokondygnacyjny prostopadłościan kryty dachem dwupołaciowym ujętym w dwa szczyty

ELEWACJE: frontowa - dwukondygnacyjna, w przyziemiu otwór drzwiowy, kondygnacja zamknięta gzymsem wieńczącym, powyżej którego trójdzielny szczyt, u podstawy rozczłonkowany czterema pilastrami dźwigającymi gierzowany odcinek gzymsu, powyżej którego dwie konsole wspierające kolejny odcinek gzymsu; ponad nim aplikowana w tynku rozeta i osiowo umieszczony ażur szczytu o zamknięciu ostrołukowym; całość obramiona falującym spływem, wykorzystującym kształtki esownicowe; szczyt tylni o podobnym wykroju, pozbawiony aplikacji przed licem muru; w bocznej elewacji małe okienko.

WNĘTRZE: jednoprzestrzenne, brak w nim dekoracji stiukowej, wspominanej jeszcze w 1956 r.

WYPOSAŻENIE: drzwi dwuskrzydłowe, współczesne.

INSTALACJE: elektryczna

14. Kubatura 15,2 m ³ -1959 - remont dachu i ścian,	15. Powierzchnia użytkowa 44,2 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne kostnica cementarna	17. Użytkowanie obecne magazynek
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja - 1994 - remont szczytu, dachu, opierzeń, stolarki drzwiowej		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) stan dobry, jednak widoczne istniejące zawilgocenia murów,	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie - osuszenie murów,			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- zespół akt w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu - sygn. AV3; AV 10; AV 19; AV 25; AV 34;

22. Bibliografia

- E. Linette. Opalenica. Studium historyczno-urbanistyczne. Poznań 1962. M-pis. w zbiorach WKZ w Poznaniu
- Dzieje Opalenicy. red. Cz. Łuczak. Poznań 1993 r. s. 104.
- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. V., z. 14, s. 32.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Maciej Kaczyński

październik 1996 r.

data

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki