

1. Obiekt

1539/4 STODOŁA OB MAGAZYN PASZY I ZBOŻA

NR 4

2. Czas powstania

1904

3. Miejscowość


JANISZEW O

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

1



PLAN ORIENTACYJNY 1:25000



4. Adres

Janiszewo

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Poniec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Janiszów

Janiszew

1939-45 Jaensch

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat gostyński

8. Właściciel i jego adres


PGR Kombinat Gościejewice

9. Użytkownik i jego adres

Zakład Rolny Janiszewo

10. Rejestr zabytków:

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał w 1904 r. jako stodoła. Pierwotnie posiadał dwa sásoki i jedno klepisko. Obecnie w stodole mieści się magazyn zboża i paszy.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek stodoły zlokalizowany jest przy północnej granicy podwórza gospodarczego, znajdującego się na terenie użytkowanym przez Zakład Rolny Janiszewo. Budynek sąsiaduje od strony południowej z podwórzem i dalej na południowy zachód z pałacem, od strony zachodniej z bud. socjalnym, a od strony wsch. z budynkiem kuźni i murem z 1904 r. Od strony północnej znajduje się nieumocniona droga, tereny zielone i dalej szosa prowadząca do Ponieca. Budynek jest obiektem wolnostojącym, zamkniętym, przejazdowym, podwórzowym. Obiekt zbudowany na planie prostokąta. Bryła budynku prosta. Dach dwuspadowy. Ściany budynku wykonane z cegły i kamienia-otynkowane tynkiem wapiennym. Grubość ścian 76 cm. Konstrukcja oparta na ramownicy jednonawowej z podwójnymi zastrzałami. Posadzka betonowa. Dach kryty eternitem falistym. Instalacja: elektryczna. Elewacje otynkowane na jasny kolor. Na ścianach północnej i południowej znajdują się wrota drewniane z nadprożami łukowymi oraz widoczne są szczeliny wentylacyjne-prostokątne. Ściana szczytu wschodniego wzmocniona jest przyporami przy wrotach i w narożnikach budynku. Znajdują się tu wrota drewniane z prostym nadprożem, nad wrotami otwory wentylacyjne z przemiennej układanej cegły. Szczyt zach. analogiczny do wsch. z tym, że przypory znajdują się tylko w narożnikach ścian. Gzymsy proste.

14. Kubatura 2300 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 360 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne stodoła	17. Użytkowanie obecne magazyn paszy i zboża
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Wymieniono pokrycie dachowe-pierw. kryty strzechą, obecnie pokrycie wykonane z eternitu falistego. Wyremontowana jest posadzka.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania - dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

tekst Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987-11-25

plany, rysunki G. Wejman 1987-11-24 Wojna

zdjęcia fotogr G. Wejman 1987-11-15 Wojna

imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego


23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

KARTA + 1 WILKADKA

1. Miejscowość JANISZEWO	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) stodoła ob. magazyn zbo- ża i pszy	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Plan sytuacyjny, zdjęcia
-----------------------------	---	--



2



3



Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1987-11-23
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.

4



1. Widok północno wschodni z fragmentem muru ogrodzenia
2. Widok wschodni
3. Widok zachodni
4. Widok południowy- od podwórza