

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kamienica ul. WOŻNA 21

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

POZNAŃ

20648

3. Wiek

XX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

570

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 130

20. Przynależność administracyjna

a) województwo miasto Poznań  
b) powiat dzielnica Stare Miasto  
c) gmina —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

2

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

3

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Poznań

2

b) autobusowa

jw

2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

jw

17. Użytkowanie obecne

jw

18. Nadaje się do użycia na

jw

23. Użytkownik i jego adres

Mich. Zdz. Budynkowski, mieszko.  
Poznań Stare Miasto, ul. Rybacki 18a  
ADM-6

24. Inwestor i jego adres

P.B.O.R. Poznań  
Pl. Świdziej Gołdziej 6

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.  
przebud.  
odbud. 1954 r. Jan Kisilinski

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

—

XI. 1939 r.

jw

—

XII. 1945 r.

zniszczony

95

—

1954 r.

odbudowany całkowicie

—

100

VII. 1965

stan dobry

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Kto.

27. Nr hipoteczny

28. Akta Kancel. Zab. m. Poznań

29. Fotografie Kancel. Zab. m. Poznań  
O.Z.M. i O.Z. 65-100

30. Inwentaryzacja pomiarowa

początek  
Wydz. Arch. P.R.N. m. Poznań


10. Udostępnienie

codziennie



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



x

Plan sytuacyjny. Prostokątny, 2-osiowy, murowany.  
Bryła tylna, 3-osiowa. Dach. os. zajmujący klatka  
schodowa dostępna dla obu domów sąsiadnych  
(d. nr. 20 i 22) bali dwuspadowy. Zabytkowe braki.

Bibliografia:

D. Hancicka i H. Kondziela, Przegląd  
zabytków m. Poznania. 1965. s. 65.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

5. 10. 59 r. J. Jasecki

37. Sprawdził dnia

15. XII. 65  
H. Kondziela