

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

kamienica 23 LUTEGO 42<sub>2</sub>

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

POZNAŃ

20048

3. Wiek XX

4. Styl barok

5. Kubatura m<sup>3</sup> 8406. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: — b) użytkowa: 2207. Materiał budowlany  
przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany cegła cegła

b) sklepienia cegła —

c) stropy — maszyn

d) wiązania dachu — drewno

e) krycie dachu — dachówka

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 3  
i poddasze

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych 8

b) innych pomieszczeń 2

c) piwnic 2

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne —

8. Wyposażenie architektoniczne  
żelazna kolumna na rozcięcie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych jw

17. Użytkowanie obecne jw

18. Nadaje się do użycia na: jw

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
bud. przebud. pocz. XIX w. ok. 1900 r.  
odbud. 1955 r. Bogdan Srozek

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenie ‰	odbu- dowa ‰
VIII. 1939 r.	mieszkalny	—	—
XI. 1939 r.	jw	—	—
XII. 1945 r.	rozrywany	95	—
1955 r.	odbudowany	—	100
1965 r.	stan dobry	—	—

10. Udostępnienie

całkowicie

20. Przynależność administracyjna

a) województwo miasto Poznań

b) powiat dzielnica St. Miasto

c) gmina —

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) kolejowa Poznań 2

b) autobusowa jw 2

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Bzd. Jan. Bond. Srozek  
Poznań St. Miasto, ul. Rybaki 18  
ADM-6

24. Inwestor i jego adres:

D.B.O.R. Poznań  
M. Młodziej Gwardii 6

25. Rejestr zabytku nr —

rok — miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Kto.

27. Numer hipoteczny

28. Akta —

29. Fotografie Zaus. Zab. w. Poznania

C.Z.M. i O.Z. W-wa

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Miejsce pomiaru Poznań

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Fot. 1965

Budynek protestancki. Leciwy. 2-11-11-11.  
Murawy. Barwnie okryty. białe dachy-  
dowy. Lekkość brak

Bibliografia: B. Jasiecka: M. Kondziela,  
Przebieg zabiegów w Romani. 196  
s. 32.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10. 9. 59 r. J. Jasiecka

37. Sprawdził dnia

17. IV. 1965.  
M. Kondziela