

Nr III

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

kamienica ul. ŻYDOWSKA 19

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

POZNAN'

20739

3. Wiek XVI/XIX

4. Styl i charakter zabytkowy

5. Kubatura m<sup>3</sup>

825

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 220

20. Przynależność administracyjna

a) województwo miasto Poznań

b) powiat dzielnica Stare Miasto

c) gmina: —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

5

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

7

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

3

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Poznań

2

b) autobusowa

jio

2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

jio

17. Użytkowanie obecne

jio

18. Nadaje się do użycia na

jio.

23. Użytkownik i jego adres

Prich. Łągod Bud. al. Mick.

Poznań, ul. Rybaki 18a

A.D.M.-6

24. Inwestor i jego adres

jio

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. XVII w. (?)

przebud. popoł. XIX w. ok. 1854

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

niezniszczony

—

XI. 1939 r.

jio.

—

XII. 1945 r.

jio

—

X. 1953 r.

stan dobry

—

VII. 1965

stan dobry

—

10. Udostępnienie

rozdzielenie

25. Rejestr zabytku Nr

445

rok 25.04.66

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta —

29. Fotografie Kous. Lab. m. Poznań


CZYMŁOZ, W-2A

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom, prostokątny, 3-osiowy. Kuchnia, łazienka, toalety.  
Zachował podłogę, kolumnowy i segmentowy  
tynki sklepieniowe.

Bibliografia:

B. Janicka i H. Kondrila, Przegląd zabytków  
w. Romania. 1965. s. 71

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
25.8.59 J. Janicka

37. Sprawdził dnia 15.VIII.65  
H. Kondrila