

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

kamienica ul. ŻYDOWSKA 27

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

POZNAN

20740

3. Wiek XX

4. Styl
scharakt. zabytk.5. Kubatura m³ 30606. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: — b) użytkowa: 780

20. Przynależność administracyjna

a) województwo miasto Poznań
b) powiat dystrykt St. Miasto
c) gmina —

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany cegła cegła

12. Ilość kondygnacji 3 i poddasze

a) ogrody stylowe —

a) kolejowa Poznań 2

b) sklepienia cegła —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

b) autobusowa jio. 2

c) stropy drewno masywne

a) izb mieszkalnych 24

c) lasy —

d) wiązania dachu drewno drewno

b) innych pomieszczeń —

d) wody —

e) krycie dachu deszczowa deszczowa

c) piwnic 11

e) inne —

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalny

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych jio

24. Inwestor i jego adres

17. Użytkowanie obecne jio

18. Nadaje się do użycia na jio

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr —

bud. pocz. XIX w.
odbud. 1956 r. — ellarcinich
wg planu
1806, przebud. 1896 i 1902 Wolff
Wisz, odbud. 1956

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony	—	—
XI. 1939 r.	jio	—	—
XII. 1945 r.	rozburzony	75	—
1956 r.	odbudowany na pierwot. fundam.	—	90
1965	stan dobry	—	—

rok — miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta Kous. Lab. m. Poznania

29. Fotografie Kous. Lab. CZM, OZ

30. Inwentaryzacja pomiarowa —

10. Udostępnienie

codziennie

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Fot. 1965 r.

Budynek kalernicowy. 7-osiowy. Prostokątny.
2-Hoaktowy. Dach dwuspadowy z kasetkami.
Zachował częściowo pierwotne z pocz. XIX w.

Bibliografia:

B. Janicka: H. Kondrich, Przegląd
zabytków m. Romanie. 1965. s. 71

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

9. 10. 59 r. J. Janicka

37. Sprawdził dnia 15. VIII. 65 r.

H. Kondricha