

Nr

150

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. 23 Lutego 58

ul. Kramarska 18
(tylko Stary Rynek 51)

2. Miejscowość

WIELKOPOLSKIE

POZNAN

20016

3. Wiek

XV-XI

4. Styl

charakt.
zabytkowy5. Kubatura m³

1617

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: -

b) użytkowa: 380

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań - miasto

b) powiat

dielnica Stare Miasto

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Poznań

2

b) autobusowa

j.

2

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

j.

24. Inwestor i jego adres:

-

25. Rejestr zabytku nr

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Kw

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie R. 2. m. Poz.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkanie i sklep.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.

17. Użytkowanie obecne

j.

18. Nadaje się do użycia na:

j.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. - XV r. (wg pieczęci XVII w.)
przebud. - XX r.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	mieszkanie	-	-
XI. 1939 r.	j.	-	-
XII. 1945 r.	j.	-	-
IX. 1959	zaniedbany	8	-
VII. 1965	zaniedbany	-	-

10. Udostępnienie

codziennie


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dom na planie wydłużonego prostokąta.
Kalenicowy, trypsiowy. Zachował gotyckie
fundamenty i sklepienia piwnic. Rzymskie
konduktory mieszalnice.

Bibliografia:

K. Gasińska: H. Kondziela, Przegląd zabytków
w. Romania. 1965. s. 37.



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10. II. 1959 r.

J. Gasińska

37. Sprawdził dnia 17. II. 1966 r.

H. Kondziela