

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA - KOŚCIOŁA PAR. P.W. TRÓJCY ŚW.

2. Miejscowość

WIELKOPOLSKIE

MIASO

OSIECZNA

3. Wiek

4-ty ćw. XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³

45

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 145

b) użytkowa: 145

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Leszno

c) gmina

Osieczna

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

-

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

-

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

LESZNO

10 km

b) autobusowa

OSIECZNA

22. Właściciel i jego adres

Kościół rzymsko-kat.
(Kościół Męski, Poznań)

23. Użytkownik i jego adres

Parafia - Osieczna

24. Inwestor i jego adres:

Parafia - Osieczna

25. Rejestr zabytku nr

rok — miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

Woj. Konserwator
Zabytków - Poznań
C24:02

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

4-ty ćw. XVIII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	niewiszczona		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
III. 1967	STAN DOBRY		

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




1965

Opis obiektu:

Wskopana w mur obiegający kościół, zwrócona frontem na zach. Murasana, potynilossana. Trójkątowa. Na 2 opilekbrzożach filarach profilowane gzymsy, spicz. voluty. Na kolumnach - w kolumnadach w układzie muru o form. listek spłyśniętych, strony wejściowe zamknięte podłokształnie, opilekbrzożane. Między filarami obrot. spłaszczony z kolumną (nowy.)

Bibliografia:

1:100



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

17.6.1955. - Min. Kultury i Sztuki

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17.6.1955.

D. Gmulin T. Gmulin

37. Sprawdził dnia

27. VII. 1965 1/1/Alinowski