

**OŚRODEK
 DOKUMENTACJI
 ZABYTEKÓW**

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Fot. 1965

Budynek prostokątny. Zapięty 2 wieńcowien
mi drzewi. Kolumnowy. 5-osioły. 3-traktowy
Zachował gotyckie piwnice sklepienie kolebkowe
oraz klasycystyczny fasadę z 1 port. XIX w.
Dach stromy.

H. Zariwda: H. Kondiela, Przegląd zabytków w Pomorzu
1965. s. 58

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

17.9.59 r. *T. jessieana*

37. Sprawdził dnia

18. IV. 1965.

J. J. Mondrie