

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

WIELKOPOLSKIE

kamienica STARY RYNEK 43

Gr. 2

2. Miejscowość

POZNAN'

3. Wiek XV / XVIII / XIX4. Styl gotyk / klasy- / cyzm5. Kubatura m³

2800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 80

b) użytkowa: 620

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

jio
jio

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegl

—

b) sklepienia

cegl

—

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

+ poddasze

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

11

b) nnych pomieszczeń

5

c) piwnic

6

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Poznań

2

b) autobusowa

jio.

2

22. Właściciel i jego adres

"Westa" - biuro likwidacyjne
Poznań, Pl. Gwardii
Młodych

23. Użytkownik i jego adres

jio

24. Inwestor i jego adres:

Poznań, Spółdzielcy - ul. Młatejki 50
D.B.O.R. - Poznań, Pl. Gwardii Młodych 6

25. Rejestr zabytku nr K.K.I. 11a/1/36

rok 1936

miejsce przechowywania

Kons. Miejski 82/30 XI 74

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta "Westa" - Poznań
Kons. Miejski29. Fotografie C.Z.M. i O.Z. - Warszawa
Kons. Woj. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

P.K.Z. - Poznań - częścią
"Miastoprojekt" - Poznań: część.

8. Wyposażenie architektoniczne

3 płaskorzeźby na fasadzie
(2 głowy, wieńiec laurowy)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

jio

17. Użytkowanie obecne

jio

18. Nadaje się do użycia na:

jio

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. XV (wg opisu bud. przed 1534)
przebud. XVIII / XIX w.
- II - przez XX (przebud.
- II - ok. 1942 i balkon na II piętr.)
- I - 1955 Florian Ryklicki.

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

nieuszkodzony

XI. 1939 r.

jio.

XII. 1945 r.

dach uszkodzony przez pociski

10

1947

naprawa dachu

—

10

VII. 1965

zauważano
stan dobry (remont wnętrza)OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

codziennie

wg opisu
przed 1534, przebud. fasadą ok.
1848, 1942, wieńcem, fasadą 1955
Florian Ryklicki

18. *Garrulus* : H. *Mandula*, *Bogdan* ^{Z. # 8. *Norman*} *rebellis* m. Romania. 1965 s. 44.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



opis:
Kamienica wmurowana 1534.
Zajmuje średniowieczną parcelę.
Kamienica sklepiana kolebkowo.
W przyziemiu...

przechadz
mishiej
z rešta
renowa
mi go
ta sil
Głowac
wzrost
galeczy
B. pło
Dobro
Grotto
Kicli
Biało

TZG Chelmdn

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1947	nowa konstrukcja dachowa i pokrycie dachu	40
1947	roboty ciesielskie: podłogi, stropy	2




Wykazywane	rzeczywiste

Fot. 1965

34. Inspekcje

1955 - Kons. Woj.
1956 - Kons. Olszki i Olszki
Olszki Olszki, Budowl.

Uwagi różne



36. Wypełnił dnia

21. VII. 1956 J. Jasicka

37. Sprawdził dnia

24. VII. 1965
M. Kondrich

Jasicka J. - Kamienica Starowiejska w Poznaniu, 1950, niszpo.
J. Jasicka: M. Kondrich, Rynek 2. 1965 s. 44.