

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ZIELONOGÓRSKIE

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK

2. Miejscowość

SIEDLEC

14488

WIELKOPOLSKIE

3. Wiek
XVIII lub XIX w.4. Styl zabytku
budowl. drewn.5. Kubatura m³

ca 160

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 35

b) użytkowa: 35

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

pomorskie

b) powiat

wolsztynski

c) gmina

Siedlec

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

b) sklepienia

/

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

wolsztyn

8,0

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

/

c) lasy

b) autobusowa

7/m

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

22. Właściciel i jego adres

prywatny - Tadeusz Dulat
Dziób Jaki - Franja

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

/

e) inne

23. Użytkownik i jego adres

prywatny - Ryszard Dulat
Dulat Janina, Siedlec nr. 156 (zawca)

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

wiatrak

17. Użytkowanie obecne

wiatrak wiatrowy

18. Nadaje się do użycia na:

wiatrak

24. Inwestor i jego adres:

Dziób Jaki - Franja

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

OPIS

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

interwencyjny

XI. 1939 r.

interwencyjny

XII. 1945 r.

interwencyjny

obecnie

aktualny stan

X. 1959

stan dośrodkowy
aparatura misyjna

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

ks. w. Siedlec

27. Numer hipoteczny

t. II k. 79

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dostępny po poro-
waniu z zafre-
czeniem

1467

zrealizowany przez urząd w 1966

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Wiatrak - wybudowany z drewna polnej
typu kołatk. Ściany słupowo-kratowe otarto-
wane pionowo; na podmurówce ceglano-kamiennej
na ścianie odśw. żurawiny jędr. Dach 2 spa-
dowy, ocynk nad męszczem łebko nadwinięty.

Bibliografia: Katalog zabytków sztuki powiatu
wielkopolskiego - (w opracowaniu).



33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

X.55. Flacurówka
36. Wypełnił dnia *St. Kuchta*
skupet: 25. XI. 1959 *Skupet*

37. Sprawdził dnia

VII.67 Towon Kuast