

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. Ś.W. STANISŁAWA BISKUPA

2. Miejscowość

gm. WOLSTYN  
GOŚCIESZYN3. Wiek XVIII  
II p. XX

4. Styl późny barok

5. Kubatura m³

4000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 536 b) użytkowa: 536

20. Przynależność administracyjna ZIELONOGÓRSKIE

a) województwo poznańskie

b) powiat wolsztyński

c) gmina Dąbrowa Stara

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła  
tynkowane.

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

/

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

/

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1+3

d) wody

e) krycie dachu

dachówka  
tynk.

c) piwnic

e) inne cmentarz kościelny 0,5

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wolsztyn

7.

b) autobusowa

n/m

22. Właściciel i jego adres

Kuria Metropolitalna w Poznaniu

8. Wyposażenie architektoniczne  
chór na balkadach  
2 ołtarze i ambona  
późnobarokowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne

23. Użytkownik i jego adres

parafia rzym.-kat. Gościeszyn

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

kościół zbudowany 1778  
rebudowany 1918 (do  
budowa prezbiterium i  
ramion transeptu) oraz  
remont potokach prezbiterium

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczone

XI. 1939 r.

niezniszczone

XII. 1945 r.

niezniszczone

XI. 1959

zamknięty

VII 67

niezniszczone

25. Rejestr zabytku nr 2659/882

rok 19.02.1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

L. W. Gościeszyn

27. Numer hipoteczny

t. 1 k. 19

28. Akta

L. W. Z. Poznań

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

oblastę przy



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi pisowne, fotografie

32. Przebieg prac konserwatorskich



| Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----------------------|------------------|
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |

Kościół usytuowany przy drodze do Starej Dąbrowy. Orientowany. Na terenie przylegającym do parku w pobliżu pałacu. Jednonawowy, z transeptem i prezbiterium zamkniętym prostokątem z zaokrąglonymi narożnikami. Zakrystia i łata na planie osmiokąta, kryte kopułami tynkowanymi z latarniami. Fasada z wieżą (odrzutem) przystawioną osiowo i potężnymi wklęsłymi liniami z licem drzewy. Helm - kryty tynkiem. Dachy ośmiopadłowe dachówkowe. Elewacje opłaskietowane. (w części ułamkowej z głównymi pionowymi).)


33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



Uwaga. Skrytyk 25. XI. 1959

36. Wypełnił dnia

dl. Sygietyńska  
X. 1955

37. Sprawdził dnia

17. VI. 67 T. Kwart

Bibliografia:

- 1) Kwieciński St. i Schematyzm historyczny ustrójów parafialnych. Poznań 1934.
- 2) Łukasiewicz J. i Kwieciński St. historyczny Kościół... 1869-75.