

Nr 0

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Stajnia i ujeżdżalnia

2. Miejscowość

gm. **WOLSZTYN**  
Gościeszyn

3. Wiek XIX

4. Styl  
klasycyzm5. Kubatura m<sup>3</sup> 29606. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 570 b) użytkowa: 5707. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 2

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany ugięta

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia /

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu papa

c) piwnic

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **poznańskie**b) powiat **Wolsztyn**c) gmina **Dąbrowa Stara**

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Tłoki

3.0

b) autobusowa

n/m

22. Właściciel i jego adres

Ośrodek Zdrowia - Gościeszyn

P.G.R. - Gościeszyn

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku **stajnia i ujeżdżalnia**16. Użytkowanie w latach ubiegłych **j.w.**17. Użytkowanie obecne **bud. mieszkalny, bawus**18. Nadaje się do użycia na **bud. mieszkalne**

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wybudowane w II poł. XIX w.  
(opis zbud. pooc. XX w.)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	niezniszczone		
XI.1939 r.	j.w.		
XII.1945 r.	j.w.		
XI.1959	j.w.		
VII 67	rozwidkone	15	

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Ks. W. Gościeszyn

27. Nr hipoteczny

t.I k.1

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW

10. Udostępnienie

dostępny




owe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

Koszt  
tys. zł



Wolsztyn

Opis:

Ujęcie i stajnia ustawione szeregiem do drogi, naprzeciw siebie, prostopadle do palacu. Jedna z budynków (z prawej strony) przebudowany na mieszkanie dla pracowników P.G.K-u. Murowane. Tytułowane. Od strony palacu na bieżni szeregowej interokolumnowe portyki. W kierunku od strony dziedzińca dwa szerokie wejścia iżte po bokach podwójny kolumnadzi i porządek doryckie. Na murze prostokąta. Dach dwuspadowy, kryty gąsą.

Bibliografia:

Katalog Zabytków Sztuki pow. Wolsztyn  
Mikulska i Sygietziska



Wypełnił dnia 1. XI. 1959

Krupik

Sprawdził dnia

17. VI. 67 Tomasz Kuast