

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Wiatrak - Koźlak

WIELKOPOLSKIE

2. Miejscowość

gm. WRZEŚNIA
BARDO 18469

3. Wiek

XVIII/XIX

4. Styl

bud. drewn.

5. Kubatura m³330 m³6. Powierzchnia w m²

6 x 5,5

a) zabytkowa: 33

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

gont.

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

/

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo poznańskie

b) powiat Wresznia

c) gmina Wresznia p.d.

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Chwalibogowo 2,8

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

zamek drewniany

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

VI.1960

wzrost drewniany

1968

bardzo zniszczony

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

nie czynny.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



W polu za wieżą. Bardzo zniszczony.
nie czynny.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 28 VII 1960

M. Kuczyński

37. Sprawdził dnia

15. XI 60

[Signature]