18789

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

budynek mieszkalny "chałupa" - "mieszkanie"

2. Czas powstania

1787 r.

3. Miejscowość

KOPOJNO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty







4. Adres **Kopojno nr 17**

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo **Konin**

gmina **Zagórów**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

bez zmian z wyj. lat 1939-45

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo **Poznań**

powiat **Konin**

8. Właściciel i jego adres

Kukulski Feliks
w/m

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data .....

J.Ptaszyński
...nia **kwiecień 1978r.**
miejsce przechowywania negatywów

18789

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

budynek mieszkalny "chałupa" - "mieszkanie"

2. Czas powstania

1787 r.

3. Miejscowość

KOPOJNO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty





Miejsce przechowywania negatywów

4. Adres **Kopojno nr 17**

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo **Konin**

gmina **Zagórów**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

bez zmian z wyj. lat 1939-45

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo **Poznań**

powiat **Konin**

8. Właściciel i jego adres

Kukulski Feliks
w/m

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data .....

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budowniczy - nieznany, budynek wraz z zagrodą zakupiony przed I wojną światową od Przydrygi przez ojca ~~od początku w rodzinie~~ właściciela. Data wyryta w belce stropowej w izbie.

Zmiany:

- przed 1914 - przesunięcie ściany działowej w dużej izbie, wstawienie nowych okien,
- po 1918 - likwidacja pieca z kapturem w kuchni i postawienie nowego, wysokiego z wnęką
- po 1945 - likwidacja tego pieca, zamiast niego-niewielki, metalowy,
- ~~po~~ 1978 - likwidacja funkcji starego dużego komina i pieca chlebowego, postawienie nowego, prostego komina, wymiany poszycia dachu.

Pozostałe budynki zagrody - po 1945r.

Wieś - pofolwarczna /płn część wioski zajmują ~~dawne~~ zabudowania dworskie/. Zabudowania chłopskie-pouwłaszczeniowe i późniejsze. Tylko 2 domy pochodzą sprzed uwłaszczenia, w tym 1/1poł. XIXw./ w trakcie rozbiórki.

Teren - przy krawędzi wysoczyzny i pradoliny Warty. Część dworska leży już na terasie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek na planie prostokąta z sienią na osi.

Podmurówka - luźne polne kamienie. Widoczna jest tylko pod płn. ścianą szczytową, pod pozostałymi ścianami jest zapadnięta/wraz z podwaliną/ poniżej poziomu gruntu.

Ściany - wszystkie są sumikowo-łątkowe, na podwalinie, od wewnątrz oblepione gliną i pomalowane. Sposób mocowania gliny na drewnie ścian nie-ustalony. W sieni ściany licowe pozbawione są gliny. Grubość łątek: 0,25/0,235m , sumików: 0,12m. Średnia wys. sumików: 0,225 do 0,30m. Podwalina 0,10/0,23m. Grubość ogólna ścian: zew.- 0,30m, działowe-0,20m.
Futryny oryginalnych okien - w otworach wyciętych bezpośrednio w sumikach, okien późniejszych-w słupach. Dawna ściana działowa w dużej izbie dochodziła do szczytowej w miejscu słupa młodszego okna/ślady w belkach stropowych/. Okna nowe 6-kwater. Drzwi bez futryn, bezpośrednio w słupach z desek łączonych na obce pióro, wys. ok. 1,65m, nadproża ozdobnie profilowane. Drzwi wejściowe do podwórza-łamane, belka nadproża na zastrzałach.
Wys. ściany z podwaliną: 1,78 do 1,81m, do murłaty: 1,50+0,16/murłata/+ podwyższenie warstwą cegły wyp./swojej roboty/ na glinie wys. 0,12m.

Dach - 4-spadkowy, krokwiowy z bantami. Spady w szczytach utworzone są przez ostatnie pary krokwi "kozłów", których wierzchołki oparte są o wierzchołki par pozostałych. Łączenie kozłów i osadzenie bantów/w poł. wys. dachu/ - na czop. Kozły wpuszczone w b. stropowe. Końcówki belek wystają na zewnątrz tworząc okap, przestrzenie między nimi wypełnione cegłą wyp. na glinie. 10 par kozłów.
Strych - deski na belkach stropowych na nich polepa-razem 0,12m.
Wys. dachu - 2,92m. Pokrycie słomą rozciełaną, przyduszoną żerdziami do łat, od zewnątrz - 1-ną żerdzią poniżej kalenicy.
Grzbiet dachu - kryty dłuższym snopkiem.

Wnętrze - 2 traktowe, obecnie 1 ze ścian traktowych przesunięta: - nie jest to obecnie właściwa ściana lecz przepierzenie/odeskowane poziomo słupy/. Na osi-sień z dużym kominem na środku.
Użytkowanie: izba sypialna/duża/ za przepierzeniem - komora; kuchnia i mała izba użytkowana także jako komora. 2 sionki.
Duży komin rozebrany u góry -nieużytkowany. Podłogi - wszędzie polepa leżąca poniżej podwaliny, która jednocześnie stanowi progi.
Stropy belkowane, w dużej izbie fazowane. Podbitka tylko w sieni ~~/trzcina, tynk/ pozostałe - bielone deski i belki stropowe.~~

Urządzenia ogniowe - komory bez ogrzewania, w kuchni i izbie mały met. piecyki współcz. Do ok. 1914-18 w kuchni był piec z okapem, następnie wysoki do pułapu, z cegły surowej z wnęką kuch. zamykaną na ażurowe kute drzwiczki. W kominie znajdował się piec chlebowy.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
108,25 m^3	60,14 m^2	budynek mieszkalny	bez zmian

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Podwalina zmurszała, drewno ścian zewnętrznych toczone przez owady.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Konieczne szybkie zabezpieczenie i konserwacja elementów drewnianych.

archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Budynek przeznaczony do zachowania

25 Wypełnił

mgr Danuta Burchardt
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Koninie

grudzień 1978r.

26. Sprawdził

Jedn. PWHz. 1428/S O.Z.Graf. (50 000) kart. 3 kl. 6.05 1976 r