

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

R U I N Y K A P L I C Y

2. Miejscowość

B A N I E

gm. j.w.

3. Wiek
~~XV-XVI~~ XIV4. Styl
gotyk5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **Szczecińskie**b) powiat **Gryfino**c) gmina **Banie**7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) ściany

cegła
łameń

b) sklepienia

-

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

c) stropy

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

d) wiązania
dachu

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

-

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Byrzyce

16

b) autobusowa

Banie

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kaplica

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowana - ruina

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowana - ruina

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w ~~XXXX~~ XV-XVI w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1969 ruina

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta



29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

W. G. Adamczyk

37. Sprawdził dnia