

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Kosz

1. Obiekt zabytkowy

dawny kościół protestancki obecnie filialny rzym. kat.

2. Miejscowość KASIKIRSHOF

Kazimierz ^{BIŁY BÓR}

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

1200

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 154 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

-

c) piwnic

e) inne

cmentarz kościelny

1/2

8. Wyposażenie architektoniczne

belki stropowe z pryszciami i strzechami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne-protest.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

użytkowanie sporadyczne sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

kościół zaniedbany, ubytki w osłonie, oszalowanie, przecięci dachu.

X. 1963r. ZANIEDBANY - WYMAGA REMONTU

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Koszalińskieb) powiat MIĄSTKO SZCZECIŃSKIEc) gmina BIŁY BÓR

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Biały Bór

9 km

b) autobusowa

Dęzino

2

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat. Wiercho-
wo Stare

23. Użytkownik i jego adres

-

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

262

rok 23. III. 60

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie U.K. Koszalin


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny
bez zawiadzenia

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac



Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Kościół opuszczony, sporadycznie wykorzystywany przez parafię św. Wierchoś-grozi ru-
-ina.

Bibliogr. - J. Kotke - Die Kreise
Schiewelbein, Neustettin...

36. Wypełnił dnia XI. 1959

A. Czerepiński

37. Sprawdził dnia 27.X. 1963r.

MGR D. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI

Kościół orientowany, szachulcowy na pod-
-murówce, nietynkowany, prostokątny, kryty siód-
-łowo ze skośną, połacią, wsch. łódź radi. nad-
-pawą nadbudowaną wieżą utrzymaną w stylu fa-
-sady. Wieża i fasada oszalowane pionowo.
Wieża kryta hełmem trójkonfiguracyjnym, namia-
-towym, pokrytym papą. Nowystron strop belkowy
z przysięciami zastroskami; polichromowany.
Wnętrze otynkowane. Chór mur. drewn. nakryty.