

1. Obiekt

CHLEWNIA, MAGAZYN ZBOŻOWY w zespole folwarcznym


2. Czas powstania

1896

3. Miejscowość

S A D Ó W

11



4. Adres

j.w.

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo szczecińskie

gmina Dolice

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Sadowo (do 1945r)

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

Kombinat szczecińskie  
województwo

powiat Pyrzyce

8. Właściciel i jego adres


Kombinat PER Sadowo

9. Użytkownik i jego adres

Ferma Sadowo

10. Rejestr zabytków:

Nr data





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał w roku 1896 zbudowała do rodzina von Schlieffen, a jego ostatnim właścicielem przed II wojną światową był Hans, Heinrich graf von Schlieffen. Po II wojnie światowej obiekt należał w latach pięćdziesiątych do Zespołu PGR Sądów, a następnie do Inspektoratu Piryce. Od 1982r. należy do Kombinatu PGR Sądów.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: obiekt położony jest na podwórzu gospodarczym w jego części W; sąsiaduje od NW z chlewnią i dalej ze stanią, magazynem zbożowym. Usytuowany jest na osi SW - NE w terenie opadającym na SW ku dolinie bezimiennej cieku - dopływu Małej Iny.

Mury: z cegły pełnej, ceramicznej o wążku krzyżowym, na podmurówce z kamienia łamanego.

Podłogi: w przyziemiu w przejściu ceglana, w boksach i bocznych pomieszczeniach betn, na poziomie I kondygnacji z desek.

Strop: drewniany nagi, podbity płytą otynkowaną - na podciągach z belek drewnianych posadowionych na 2 rzędach słupów drewnianych stojących na betonowych cokołach.

Dach: dwuspadowy, kryty papą; konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa o stolcu podwójnym stojącym ze ścianką kolankową. Nad pomieszczeniami przy obu szczytach dach pulpitowy., kryty papą.

Schody: drewniane, drabiniaste, jednobiegowe, proste.

Okna i drzwi: bramy deskowo-listwowo-zastrzałowe, okna przyziemia w elewacji SE drewniane stałe; nad przyziemem okiennice drewniane.

Rzut: obiekt zbudowany na planie prostokąta, z przybudówkami przy elewacjach szczytowych (w części NE dalszy ciąg chlewni) trójnawowy.

Bryła: obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwupołaciowym w głównej bryle, z jednokondygnacyjnymi przybudówkami.

Elewacja: elewacja frontowa (SE) w głównej bryle jedenastoosiowa, z narożnymi przybudówkami, z dwoma poziomami okien o łukach odcinkowych z gzymsem w nadłuczcu. W całości elewacji lizeny i płyciny w zwieńczeniu profilowane oraz prosty gzym wieńczący; w głównej bryle ponadto gzyms międzykondygnacyjny, ceglany (w obramieniu z pojedynczych warstw cegieł, warstwa cegieł ustawionych pionowo - co druga cofnięta), w gzymsie i pod nim dwa poziomy niewielkich prostokątnych wywietrzników, kotwy pionowe. Elewacja tylna (SW) o wystroju jak elewacja frontowa, w głównej bryle 11-stoosiowa (w całości 15-stoosiowa z wejściami pierwotnie w 1, 7, 11, 14 i 15 osi). Elewacja szczytowa (SW) w dobudówce trójosiowa z lizenami i płycinami oraz oknami jak w elewacji frontowej (brama w 2 osi)

... c.d. załącznik nr 1



14. Kubatura

2820 m<sup>3</sup>

15. Powierzchnia użytkowa

860 m<sup>2</sup>

16. Przeznaczenie pierwotne

Chlewnia, magazyn zbożowy

17. Użytkowanie obecne

chlewnia, magazyn

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

w 1984 roku wylano nowe posadzki betonowe.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan wszystkich elementów konstrukcji obiektu dobry,

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Mirosław Andrałojć 26.07.1990  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Mirosław Andrałojć 26.07.1990  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Mirosław Andrałojć 26.07.1990  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki



1. Miejscowość S A D Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) CHLEWNIA, MAGAZYN ZBOŻOWY w zespole folwarcznym	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. rubryki 13, plan sytuacyjny, 3 zdjęcia
-----------------------------	--	---

c.d. rubryki 13

... w głównej bryle z prostym gzymsem wieńczącym - poniżej gzymsu w prostopadłej blendzie datownik: 1896

Elewacja szczytowa (NE) w przebudowie jak elewacja SW, w głównej bryle z układem lizen i płycin zwieńczonych profilowanym gzymsem schodkowym, całość zwieńczona gzymsem ceglany.

Wyposażenie: zachowane betonowe boksy, oraz przy elewacji NW kanał ściekowy.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromna.

Fot: 1) Elewacja SW przybudówki  
2) Okno magazynu zbożowego  
3) Elewacja SE



1



2




3

Wkładkę założył: Mirosław Andrałojć 26.07.1990  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR Szreniawa





- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| A-park                        | 25-chlewnia, magazyn zbożowy        |
| B-ogród                       | 26-owczarnia                        |
| C-podwórze gospodarcze        | 27-stodoła III                      |
| D-starsza część kolonii       | 28-stodoła IV                       |
| E-młodsza część kolonii       | 29-piekarnie                        |
| F-cmentarz                    | 30-gospoda                          |
| G-gospod.indyw.               | 31-remiza strażacka                 |
| 1-pałac                       | 32-kościół                          |
| 2-dom ogrodników              | 33-plebania                         |
| 3-suszarnie owoców            | 34-pomnik                           |
| 4-chlewik                     | 35-czworak nr 3                     |
| 5-7- mieszk. służby I-III     | 36-czworak nr 4                     |
| 8-obora II                    | 37-chlewik                          |
| 9-stodoła I                   | 38-czworak nr 26                    |
| 10-11-budynki mieszk.I-II     | 39-czworak nr 25                    |
| 12-stodoła II                 | 40-czworak nr 37                    |
| 13-obora I                    | 41-dwojak nr 39                     |
| 14-warsztaty                  | 42-dom leśniczego                   |
| 15-transformator              | 43-nieistniejący budynek mieszkalny |
| 16-silosy                     | 44-szkoła                           |
| 17-tartak                     | 45-czworak nr 41                    |
| 18-stelmacharnia              | 46-dwojak nr 33                     |
| 19-szopa nawozowa             | 47-dwojak nr 35                     |
| 20-krochmalnia                | 48-trojak nr 40                     |
| 21-stajnia wyjazdowa wozownia | 49-dwojak nr 10                     |
| 22-rymarnia                   | 50-dwojak nr 12                     |
| 23-stajnia, mag. zbożowy      | 51-czworak nr 15                    |
| 24-chlewnia                   | 52-barak dla pracowników sezonowych |
|                               | 53-dwojak nr 17                     |
|                               | 54-dwojak nr 18                     |
|                               | 55-dwojak nr 21                     |
|                               | 56-bud.dla prac. sezonowych         |



1. Miejscowość S A D Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) CHLEWNIA, MAGAZYN ZBOŻOWY w zespole folwarcznym	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) 9 zdjęć
-----------------------------	--	---



1



2



3



4

Wkładkę założył: Mirosław Andrałojć 26.07.1990  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR Szreniawa





5



6

- Fot: 1) Zamurowane wejście w elewacji NW  
 2) Elewacja NW przybudówki  
 3) Szczyt elewacji NE  
 4) Szczyt elewacji SW  
 5) Okno chlewni  
 6) Datownik: 1896  
 7) Elewacja SE przybudówki  
 8) Elewacja NE przybudówki  
 9) Zewnętrzny kanał ściekowy przy elewacji NW



7



8



9