

1. Obiekt 163/2

CIELETNIK, NR 1

2. Czas powstania

IV ćw. XIX w.

3. Miejscowość

W A R D Y N

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



1



2

4. Adres

Wardyn

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo gorzowskie

gmina Choszczno pow. CHOSZCZENSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Wardin

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo szczecińskie

powiat Choszczno

8. Właściciel i jego adres


Państwowe Przedsiębiorstwo
Gospodarstw Rolnych
w Choszcznie Zakład Rolny Kory-
towo Gospodarstwo Wardyn

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Opisywany cieleśnik zbudowano w IV ćwierci XIX wieku.

Autor projektu i wykonawca nie są znani.

Rittergut Wardin był majątkiem o profilu hodowlanym, w 1918 roku trzymano w nim m.in. 263 sztuki bydła.

Właścicielem dóbr był Otto Steiger

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: obiekt wolnostojący, położony poza terenem podwórza gospodarczego na zachód od niego, tuż przy drodze polnej odchpdzającej od szosy Choszczno-Korytowo; naprzeciwko, po drugiej stronie tejże drogi, stoi dom mieszkalny /3/.

Sciany : wschodnia część budynku z muru pruskiego oraz szczyt elewacji bocznej; zachodnia ceglana o wtku krzyżowym; tynkowane.

Stropy: nagi na podciagu i słupach.

Wieżba: krokwiowo - jętkowa ze stolcami na murłatach.

Pokrycie dachu: faliste płyty z eternitu.

Posadzki: cementowa.

Okna: dwuskrzydłowe krosnowe i wielopolowe.

Drzwi: jedno i dwuskrzydłowe prostokątne deskowo - zastrzałowe na zawiasach pasowych.

RzuT: kształt prostokątny, asymetryczny, z lekko odchyloną w prawo /na zachód/ od osi budynku paszarnią i nieregularnie rozmieszczonymi otworami.

Bryła: obiekt jednokondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem z kominami wentylacyjnymi na kalenicy.

Elewacja północna: w partii środkowej paszarnia /lekko odchylona w prawo od osi budynku/ z parą otworów drzwiowych, na prawo od tejże paszarni cztery otwory okienne, nieregularne, o różnej wielkości; z tego skrajny zaślepiony, a od strony paszarni z okiennicą; z lewej strony paszarni /wschodniej także cztery otwory okienne nieregularnie usytuowane.

Elewacja wschodnia: w kondygnacji podstawowej ceglanej dwa dwuskrzydłowe otwory wejściowe, symetryczne. Partia poddasza z muru pruskiego z otworem załadunkowym w osi, w szczycie otwór wentylacyjny w kształcie krzyża.

Elewacja południowa: schemat identyczny jak w elewacji północnej: w partii środkowej odcinkowy otwór okienny od paszarni; wschodnia część -prawa- pięcioosiowa z drzwiami pośrodku, obecnie drzwi i okno z ich prawej strony zamurowano; w zachodniej /lewej/ części elewacji dwuskrzydłowe wrota prostokątne, flankowane dwoma prostokątnymi oknami.

14. Kubatura 2100m ³	15. Powierzchnia użytkowa 330m ²	16. Przeznaczenie pierwotne cielętnik	17. Użytkowanie obecne cielętnik
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja drobne naprawy; wymiana pokrycia dachowego na faliste płyty eternitowe		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) pęknięcia oraz ubytki tynków w ścianach; drewniana konstrukcja ścian, stropy i więźba wyraźnie zużyte	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie naprawa ścian stropów i więźby			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania).

22. Bibliografia

Güter=Adressbuch für die Provinz Brandenburg,
2. Aufl., Leipzig 1918
Pruska Mapa Topograficzna "Messtischblätter"
1:25000

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Wacław Kamiński
imię i nazwisko

data 12-IX-1991r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Data wykonania zdjęć, 19-V-1991r.

1 wkładka

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
W A R D Y N	CIELETNIK, NR 1	dalszy ciąg opisu, zdjęcia, plan sytuacyjny

Elewacja zachodnia: kondygnacja podstawowa bez otworów; w partii poddasza nowo wykuty prostokątny otwór /na prawo od osi/; w szczycie asymetrycznie umieszczony oculus.

Wnętrze: z paszarni prowadzą otwory przejściowe do dwóch korytarzy, biegnących wzdłuż wschodniej części budynku i jednego korytarza w zachodniej części; poza tym w zachodniej części otwór wejściowy zewnętrzny, do korytarza biegnącego prostopadłe do osi budynku. Po obu stronach korytarzy kojce.

Wyposażenie: żłoby.


Instalacje: elektryczna.

Zdjęcia:

- 1.2.elewacja frontowa
od strony E i W
3.elewacja tylna S



3



Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Wacław Kamiński, 12-IX-1991r.

Miejsce przechowywania negatywów:

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Wzór ODZ 1978 r.

