

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ / RUINA

2. Miejscowość

GARNOWO

gm. OTTOJNA

3. Wiek

XIII/XIV

4. Styl

gotyckie

5. Kubatura m³

1020

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 136 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Świętokrzyskie

b) powiat

chojeński

c) gmina

NAWODNA

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

kamień

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

linia Pole

4

b) autobusowa

Grabowo

3

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Kościół orientowany, salowy, wzniesiony z łupka, granitowych. Wnętrze pionowe w XVIII w. gipsy, ceglane. Dach nie zachowany. Potłuczony, szkieletowy, wzniesiony. Wewnątrz wewnątrz.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

minowany

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

kościół

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIII/IV w. - wzniesiono

XV/VI w. - odbudowano

XVIII w. - pionowanie cegieł

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

odbudowa %

VIII. 1939 r.

nie minowany

XI. 1939 r.

nie minowany

XII. 1945 r.

wypalony

IX. 1959

powrót tylko okienno kapt. 65

25. Rejestr zabytku Nr

118

rok 1956

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dobre

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia.

Literatura:
 Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg
 T. VII. cz. I, s. 231 /Reichenfelde/
 Z. Siedkowski, Architektura gotowa w Pomorzu
 Zjednoczenie w KML, Poznań 1950 s. 75.



Zjednoczenie - sem. 1858, 18.11.57 - 12000 - kart.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 26.IX.1959r.

Marek Górecki

37. Sprawdził dnia XI.1963r.

Róża Kąsinowska
 Lubomira Madejska

Z. f. 2